

[별표 16] 여객선의 선박에 산적운송할 수 있는 위험물 및 적재방법 (제8조제1항 관련)

분류	품명	적재방법	
산화성물질류	질산알루미늄	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산헬륨	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산칼슘 (질산칼슘 · 질산암모늄복염이 주로 포함된 질산칼슘비료에 있어서 전 질소의 함유율이 15.5질량%이하이고 물의 함유율이 12질량%이상인 것은 제외)	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산납	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산마그네슘	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산칼륨	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산나트륨 (칠레조석)	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
	질산나트륨과 질산칼륨의 혼합물	갑 판 하 부 적재	식품류와 동일한 화물창 및 구획에 적재하지 말 것
가연성물질류	황 (덩어리 또는 불균일 세립인 것)	갑 판 하 부 적재	1.식품류와 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 2.적재장소 및 그의 개구부 주위에서 흡연 또는 불의 사용을 금지할 것 3.적재화물창 또는 구획에 통하는 전기회로를 차단하고 통풍통의 끝에 화재방지금속망을 설치할 것 4.분진 폭발의 우려가 없도록 할 것
	코프라 (건조된 것)	갑 판 하 부 적재	1.열기(熱氣)의 우려가 없고 환기가 양호한 장소에 적재할 것 2.선적전 1개월이상 외기에 노출시킨 것을 적재할 것
	철금속 부스러기 (건조된 것)	갑 판 하 부 적재	1.식품류와 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 2.열기의 우려가 없고 환기가 양호한 장소에 적재할 것 3.온도가 55℃를 초과하는 부스러기는 적재하지 말 것 4.적재장소에 있는 사이드스파링, 던내지 및 나무조각은 제거할 것 5.부스러기의 표면온도를 선적전, 선적중, 선적후 및 운송중에 매일 측정할 것 6.선적중 부스러기의 표면온도가 90℃를 초과할 경우에는 선적을 중지하고 온도가 85℃이하에 이를 때까지 적재하지 말 것 7.온도가 65℃이하로 8시간이상 온도가 일정하거나 또는 하강하는 경향이 보이지 아니할 경우에는 출항하지 말 것 8.선적중 가능한 한 불도저 등을 사용하여 다지고, 선적후에는 상면을 평평하게 다질 것 9.운송중 부스러기의 표면온도가 80℃로 상승할 경우에는 화재위험을 방지하기 위하여 적절한 조치를 강구할 것 10.부스러기의 적재장소에 출입은 당해 장소를 개방한 후 또는 자장식호흡기를 착용하고 시행할 것
	산화철 (사용완료된 것)	갑 판 하 부 적재	1.식품류와 동일한 선창 또는 구획에 적재하지 말 것 2.선적전에 냉각하고 8시간이상 외기에 노출시킨 것을 적재할 것
	종자케이크 (식물성기름을 함유한 것) {용제추출법 및 압착법으로 채유한 후의 종자로서 기름의 함유율이 10질량%이하인}	갑 판 하 부 적재	1.용제추출법에 의한 것은 환기가 양호한 장소에 적재할 것 2.용제추출법에 의한 것은 인화성용제를 충분히 제거한 것을 적재할 것 3.건조상태로 보관할 것 4.운송기간이 5일을 초과할 경우에는 적재할 화물창 또는

분류	품명		적재방법
	것 또는 기름과 물의 함유율이 20질량%이하 (물의 함유율이 10질량%를 초과하는 경우에 한한다.)인 것} (용제추출법으로 채유한 후의 종자찌꺼기 또는 콩찌꺼기로서 기름의 함유율이 4질량%이하이고 기름과 물의 함유율이 15질량%이하인 것은 제외) [기름을 짜고난 종자 찌꺼기]		구획에 탄산가스외의 불활성가스를 주입하기 위한 설비를 갖추는 것 5.적재장소의 높이에 따라 정기적으로 온도를 측정하고 기록할 것 6.온도상승이 계속될 경우에는 탄산가스외의 불활성가스를 주입할 것 7.정전기로 인하여 용제의 증기가 착화될 위험이 있는 경우에는 탄산가스를 사용하지 말 것 8.적재장소 및 그의 개구부 주위에서 흡연 및 불의 사용을 금지할 것 9.적재화물창 및 구획에 통하는 전기회로를 차단하고 통풍통의 끝에 화재방지금속망을 설치할 것 10.선적전에 충분한 기간(1년이상)이 지난 것을 적재할 것
	종자케이크 (식물성기름을 함유한 것) (용제추출법에 의하여 채유한 후의 종자로서 기름의 함유율이 1.5질량%이하이고 물의 함유율이 11질량% 이하인 것) (용제추출법으로 채유한 후의 종자찌꺼기 또는 콩찌꺼기로서 기름의 함유율이 1.5질량%이하이고 물의 함유율이 11질량%이하이며 인화성용제를 함유하지 아니한 것은 제외)	갑 판 하 부 적재	1.용제추출법에 의한 것은 환기가 양호한 장소에 적재할 것 2.용제추출법에 의한 것은 인화성용제를 충분히 제거한 것을 적재할 것 3.건조상태로 보관할 것 4.운송기간이 5일을 초과할 경우에는 적재할 화물창 또는 구획에 탄산가스외의 불활성가스를 주입하기 위한 설비를 갖추는 것 5.적재장소의 높이에 따라 정기적으로 온도를 측정하고 기록할 것 6.온도상승이 계속될 경우에는 탄산가스외의 불활성가스를 주입할 것 7.정전기로 인하여 용제의 증기가 착화될 위험이 있는 경우에는 탄산가스를 사용하지 말 것 8.적재장소 및 그의 개구부 주위에서 흡연 및 불의 사용을 금지할 것 9.적재화물창 및 구획에 통하는 전기회로를 차단하고 통풍통의 끝에 화재방지금속망을 설치할 것 10.선적전에 충분한 기간(1년이상)이 지난 것을 적재할 것
	알루미늄규소철 분말	갑 판 하 부 적재	1.식료품 또는 부식성물질과 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 2.환기가 양호한 장소에 적재하고 건조상태로 보관할 것 3.통풍장치의 배기구에는 배기가스가 주거장소 또는 사용장소에 침입하지 아니하도록 설치할 것 4.기관실과의 격벽은 가스가 새지 아니하는 것일 것 5.2조이상의 자장식호흡기를 비치할 것 6.2조이상의 인화수소, 비산화수소 및 실란용 가스탐지기를 구비하고 측정결과를 기록할 것
	알루미늄가공부산물	갑 판 하 부 적재	1.위험물과 격리(유요한 격리기준에 의한다.이하 같다)할 것 2.식료품 또는 부식성물질과 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 3.건조한 상태의 것을 선적할 것 4.건조상태로 보관할 것 5.2개이상의 자장식호흡기를 비치할 것 6.2조이상의 인화수소, 비산화수소 및 실란용 가스탐지기를 구비하고 측정결과를 기록할 것
	알루미늄규소 분말	갑 판 하 부 적재	1.위험물과 격리(유요한 격리기준에 의한다.이하 같다)할 것 2.식료품 또는 부식성물질과 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 3.건조한 상태의 것을 선적할 것 4.건조상태로 보관할 것 5.2개이상의 자장식호흡기를 비치할 것 6.2조이상의 인화수소, 비산화수소 및 실란용 가스탐지기를 구비하고 측정결과를 기록할 것
	규소철 (규소의 함유율이 30질량% 이상 90 질량%미만인 것) (규소철을 몰과 시멘트 등의 결합제와 혼합하여 조개탄형태로 된 규소철브리켓은 제외)	갑 판 하 부 적재	1.위험물과 격리(유요한 격리기준에 의한다.이하 같다)할 것 2.식료품 또는 부식성물질과 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 3.건조한 상태의 것을 선적할 것 4.건조상태로 보관할 것 5.2개이상의 자장식호흡기를 비치할 것 6.2조이상의 인화수소, 비산화수소 및 실란용 가스탐지기를 구비하고 측정결과를 기록할 것
유해성물질	질산암모늄비료 B류 (자기발열에 의하여 분해되지 아니하는 것) {복합비료 (질소·인산염형, 질소·칼리형 또는 질소·인	갑 판 하 부 적재	1.산화성물질과는 격리할 것 2.가연물(특히 액체), 염소산류, 차아염소산류, 황산류 및 과망간산류와는 1화물창 또는 1구획이상 떨어지게 적재할 것 3.모든 열원으로 부터 떨어지게 적재할 것 4.적재화물창 또는 구획에 통하는 전기회로를 차단할 것

분류	품명	적재방법	
	산업·칼리형)의 비분리성인 혼합물로서 질산암모늄의 함유율이 70질량%이하이고, 가연물의 총함유율이 0.4% 이하이거나 질산암모늄의 함유율이 45질량%이하 인 것}		5.강재의 기관실 격벽에 접촉하지 아니하도록 적재할 것 6.적재장소 및 그의 개구부 주위에서 흡연 및 불의 사용을 금지할 것 7.하역중 연료유를 받거나 배출하지 말 것
	피마자열매 (피마자박분, 피마자포마스 및 피마자후레이크는 제외)	갑 판 하 부 적재	1.식품류 또는 산화성물질과 동일한 화물창 또는 구획에 적재하지 말 것 2.거주장소 및 사용장소에 가루의 침입을 방지할 것
	어분 (산화방지제를 첨가한 것으로 물의 함유율이 5질량%를 초과 12질량%이하로서, 지방함유율이 15질량%이하인 것)	갑 판 하 부 적재	1.자연발화성물질과는 격리할 것 2.선적중 온도가 35℃ 또는 대기온도에 5℃를 더한 온도중 높은 온도 를 초과하지 말 것 3.운송중 8시간 간격으로 온도를 측정하여 그 결과를 기록할 것 4.측정온도가 55℃를 초과하여 계속 상승할 경우 적재되는 화물창 또는 구획의 통풍을 차단하고, 자연발화가 계속될 경우에는 탄소가스또는 불활성가스를 주입할 것