

## 먼지 발생 방지(제35조 관련)

### 1. 먼지 측정 방법

가. 대상: 저탄장, 광미장, 선광장, 선탄장, 파쇄시설(파쇄기, 분쇄기, 마광기 등), 석탄 Hopper, 운반도로, 발파 및 적재작업 등 먼지가 발생하는 시설 또는 장소

나. 측정 장소

1) 밀폐 공간(갱도 포함)

○ 측정방법: 먼지가 발생하는 해당 작업장에서 8시간 동안 퇴적식 측정법에 따른다(개별시료 포집 방법).

－ 먼지의 크기: 호흡성 먼지

2) 광산부지 경계선 등

○ 공기 중으로 방출되어 하강하는 먼지

○ 측정방법: 광산란 방식에 따른 간이분진측정기 또는 퇴적식 측정법을 적용한다.

○ 측정범위

－ 먼지의 크기:  $0.5\sim 5\mu\text{m}$

－ 농도의 범위:  $0.01\text{mg}/\text{m}^3$  이상일 경우에만 측정한다.

### 2. 먼지 발생 방지 조치

1) 먼지 발생 시설 및 장소 주변에는 비산방지 시설을 설치한다.

2) 착암기 급수 시 습윤제(계면활성제)를 혼입 사용한다.

3) 먼지 발생이 적은 MS발파법 등을 적용하며, 발파 시 물이나 습윤제 혼입수를 살포한다.

4) 튀는 돌을 방지하기 위하여 발파공에 안전매트 등을 포설한다.

5) 비산먼지의 방지를 위해 현장에 맞는 기술적인 방안을 마련한다.