

<별표 3> 검정 발취표 (제5조 관련) <개정 2023.5.3.>

N \ 발취검사방식	K	A	B	S
1 ~ 20 까지	전 수	전 수	$n_1 = 50\%$ (반올림) $n_2 =$ 미 발취 전체수량 $C = 0, 1$	$n = 2$ $C = 0$
21 ~ 50 까지	전 수	$n = 20$ $C = 0$	$n_1 = 15$ (N이 30개까지는 50% ,반올림) $n_2 = 15$ (N 30개까지는 미 발취 전체수량) $C = 0, 1$	$n = 2$ $C = 0$
51 ~ 100 까지	전 수	$n = 20$ $C = 0$	$n_1 = 15$ $n_2 = 15$ $C = 0, 1$	$n = 3$ $C = 0$
101 ~ 200 까지	전 수	$n = 20$ $C = 0$	$n_1 = 15$ $n_2 = 15$ $C = 0, 1$	$n = 5$ $C = 0$
201 ~ 500 까지	전 수	$n = 20$ $C = 0$	$n_1 = 15$ $n_2 = 15$ $C = 0, 1$	$n = 7$ $C = 0$
501 ~ 1,000 까지	전 수	$n = 30$ $C = 0$	$n_1 = 20$ $n_2 = 20$ $C = 0, 1$	$n = 10$ $C = 0$
1,001 ~ 2,000 까지	전 수	$n = 40$ $C = 0$	$n_1 = 25$ $n_2 = 25$ $C = 0, 1$	$n = 15$ $C = 0$
2,001 ~ 3,000 까지	전 수	$n = 50$ $C = 0$	$n_1 = 30$ $n_2 = 30$ $C = 0, 1$	$n = 15$ $C = 0$
3,001 ~ 4,000 까지	전 수	$n = 60$ $C = 0$	$n_1 = 35$ $n_2 = 35$ $C = 0, 1$	$n = 15$ $C = 0$
4,001 ~ 5,000 까지	전 수	$n = 70$ $C = 0$	$n_1 = 40$ $n_2 = 40$ $C = 0, 2$	$n = 20$ $C = 0$
5,001개 이상	전 수	$n = 80$ $C = 0$	$n_1 = 45$ $n_2 = 45$ $C = 0, 3$	$n = 25$ $C = 0$

비고 : 1. 발체검사방식란 중, K는 전수검사방식, A, S는 1회 발체검사방식, B는 2회 발체 검사방식임

N : 롯드의 크기 n : 발체수(표본수) C : 불합격판정개수

2. 발체수가 롯드의 크기보다 많을 때에는 전수검사를 한다.

3. 롯드(N)의 크기는 신청갯수에 예비품을 포함한 크기로 할 수 있다.

※ 발체표의 설명

1. A 및 S 방식의 1회 검사방식으로서, 제1표본에서 $C = 0$ 이면 합격으로 하고 $C = 1$ 이면 불합격으로 한다. 또한 B방식은 2회 검사방식으로서, 예를 들면, $N = 100$ 의 B방식은 제1시료(n_1) 15개를 발체하여 검사결과 $C = 0$ 이면 합격으로 하고, $C = 1$ 인 때는 다시 제2표본(n_2) 15개를 발체하여 검사결과 $C = 0$ 이면 합격으로 하고 $C = 1$ (합계 $C = 2$ 가 됨)이면 불합격으로 해야 한다. 또한, 제1표본의 검사결과 $C = 2$ 이상인 경우에는 곧바로 불합격으로 하고 제2표본을 발체할 필요가 없다.

2. 다음의 경우에는 롯드의 크기를 구별해야 한다.

(1) 구입시기가 다르거나 제조소가 다른 원료로 재료 및 부품을 제조한 경우에는 다른 롯드로 한다.

(2) 제조시기가 크게 다른 제품은 다른 롯드로 한다.

(3) 다른 공정으로 제조한 제품은 다른 롯드로 한다.

3. 표본은 임의 발체한다.