

실험폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

- 가. 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.
- 나. 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하여 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- 가. 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.
- 나. 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.
- 다. 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거한다.
- 라. 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한다.

3. 폐시약병 세척검사 및 배출전표 배부

연구실책임자는 각 연구실에서 배출되는 폐시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 배출전표를 부착하여 지정장소의 분리수거함에 보관하여야 한다.

4. 폐기물의 처리

운영지원과장은 연구실안전환경관리자의 의뢰를 받아 수시로 폐기물처리업체에 위탁처리 하여야 한다.

5. 폐기물 처리시 유의사항

- 가. 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.
- 나. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- 다. 실험할 때 발생한 폐기물은 연구실책임자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.