

[별표 1]

컨테이너 보수점검 항목 및 판정기준(제4조제4항 관련)

차 례	점 검 항 목	판 정 기 준
1	문 및 그 개폐장치의 상태	각부의 손상, 유실이 없어야 하며, 문을 원활하게 개폐할 수 있고 또한 빗장을 할 수 있을 것.
2	측벽(Side Panel), 단부벽 (Front Panel) 및 지붕판(Roof Panel)의 상태	①과공등의 파손 및 심하게 들어가거나 부풀은 곳이 있으면 모두 불합격, 요철이 다른 부위의 강도에 영향을 주지 않을 정도로 경미하고 과공에 이르지 않았으면 합격 ②부식부위 강판에 대해서 테스트망치로 두드려 녹청이 떨어지는 것은 불합격 ③리벳(Rivet)의 손상이나 헐거움이 없을 것.
3	바닥골재 (Cross Member)의 상태	①바닥골재의 구부러짐이 30mm 이상이면 불합격 ②바닥골재 균열은 크기에 관계 없이 불합격 ③마루판(Floor)의 태핑스크류(Tapping Screw)가 탈락된 경우에는 불합격 ④하부모서리끼움쇠(Corner Fitting)의 밀면보다 더 돌출한 변형이 있으면 불합격 ⑤재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10퍼센트 이상 감소한 경우는 불합격
4	포오크 포켓(Fork Pocket) 및 터널 리세스(Tunnel Recess)의 상태	①절손, 과공 및 용접부의 균열이 있으면 불합격 ②포오크포켓플레이트(Fork Pocket Plate)의 균열 및 마루판에서의 이탈이 있으면 불합격 ③재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10%이상 감소한 경우는 불합격
5	모서리 끼움쇠(Corner	균열, 현저한 변형 및 부식이 없을 것.

차 례	점 검 항 목	판 정 기 준
	Fitting)의 상태	
6	모서리 기둥(Corner Post)의 상태	①깊이 20mm 이상 오목하게 들어간 곳이 있으면 불합격 ②바깥치수를 초과하는 구부러짐이 있으면 불합격 ③균열은 크기에 관계없이 불합격 ④상, 하부 레일, 앞윗골재 및 앞밑골재로부터 이탈이 발생하면 불합격 ⑤재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10%이상 감소한 경우는 불합격
7	상부레일(Top Side Rail)의 상태	①모서리기둥과의 연결부에 있어서 20mm 이상의 변형은 불합격 ②파손 및 균열이 있으면 불합격. 다만, 주위의 가장자리에 적은 손상은 예외로 함. ③재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10%이상 감소한 경우는 불합격
8	하부레일(Bottom Side Rail)의 상태	①바닥골재와의 연결부에 있어서 20mm 이상의 변형은 불합격 ②파손 및 균열이 있으면 불합격. 다만, 주위의 가장자리에 적은 손상은 예외로 함 ③재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10%이상 감소한 경우는 불합격
9	앞윗골재(Top End Rail) 및 앞밑골재(Bottom End Rail)의 상태	①20mm이상 부분적으로 들어간 변형이 있으면 불합격 ②파손 및 균열이 있으면 크기에 관계없이 불합격 ③재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10%이상 감소한 경우는 불합격

차 례	점 검 항 목	판 정 기 준
10	문 윗 골 재 (D o o r Header) 및 문턱(Door Sill)의 상태	①20mm이상 국부적으로 들어간 변형이 있으면 불합격 ②파손 및 균열이 있으면 크기에 관계없이 불합격 ③재료에 부식여유가 있는 경우를 제외하고, 재료의 중요한 부위에서 단면전체의 판두께가 본래의 치수보다 10%이상 감소한 경우는 불합격
11	지붕 받침 대 (R o o f Bow)의 상태(있는 경우)	30mm 이상의 변형에 의한 손상, 유실 및 상부레일(Top Side Rail)로 부터 이탈이 있을 경우 불합격
12	마루(Floor) 의 상태	①마루판의 들림이 있으면 불합격 ②마루판의 두께를 관통하는 쪼개짐, 떨어짐 및 파공이 있으면 불합격 ③태핑스크류가 바닥골재 1개당 1/3개소 이상 뜨거나 빠진것은 불합격
13	그 밖에 재료의 상태	파손 등 이상이 없을 것.
14	하부레일(Bottom Side Rail)과 바닥골재와의 접합부 상태	①티 클립과 접합리벳(둥근 버섯모양의 굽은 못)의 유실은 하나만 있어도 불합격 ②연결부에 부식으로 인한 틈이 발생한 경우에는 불합격
15	하부레일과 모서리 기둥(Corne Post) 또는 측벽(Side Panel) 과의 접합부 상태	①하부레일과 모서리 기둥과의 접합리벳의 유실은 하나만 있어도 불합격 ②연결부에 부식으로 인한 틈이 발생한 경우에는 불합격
16	상부레일(Top Side Rail)과 모서리 기둥(Corner Post) 또는 측벽(Side Panel)과의 접합부 상태	①상부레일과 모서리 기둥과의 접합리벳의 유실은 하나만 있어도 불합격 ②연결부에 부식으로 인한 틈이 발생한 경우에는 불합격
17	앞끝골재(End Rail)와 모서리 기둥(Corner Post) 또는 단부벽	①앞끝 골재와 모서리 기둥과의 접합리벳의 유실은 하나만 있어도 불합격 ②연결부에 부식으로 인한 틈이 발생한 경우

차 례	점 검 항 목	판 정 기 준
	(Front Panel)과의 접합부 상태	에는 불합격
18	상부레일(Top Side Rail)과 지붕판(Roof Panel)과의 접합부 상태	①접합리벳의 유실은 연속하여 3개 이상, 전체 6개 이상이면 불합격 ②연결부에 부식으로 인한 틈이 발생한 경우에는 불합격
19	수리부위의 확인	①상부레일/하부레일/끝골재의 보강판의 및 리벳의 재질 및 치수가 적절할 것 ②모서리 기둥의 수리에 있어서 겹댐(Doubling)이 완전하고, 손상 부위를 충분히 카버하되 모서리부에 상하방향의 용접을 하지 않을 것. ③교체되는 재료는 본래의 재료, 강도 또는 재질 등이 그와 동등 이상의 것이어야 하며 교체방법이 적절할 것
20	컨테이너 형식 승인판(CSC Plate)의 확인	①안전승인판이 확실하게 부착되어 있고 증인 및 각인이 명확하게 나타나 있을 것 ②정기점검방법으로 보수점검하는 경우 다음 보수점검일이 데칼 또는 각인의 방법으로 명확히 표시될 것 ③계속점검방법으로 보수점검을 하는 경우 계속점검표시가 명확히 나타나 있을 것.
21	그 밖에 표시의 확인	①자체중량 및 최대 총중량의 표시가 명확히 나타나 있을 것. ②포오크포켓이 2중 목적으로 설치되어 있는 경우, 그 사용표시가 명확할 것.