

[별표 3]

컨테이너 확인기준(제10조 관련)

주요부	중대한 결함	결함
상부 레일 (Top rail)	국부적인 변형이 60mm를 초과하거나, 길이 45mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우	국부적인 변형이 40mm를 초과하거나 길이 10mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우
하부 레일 (Bottom rail)	하부 레일과 수직으로 국부적인 변형이 100mm를 초과하는 경우, 하부 레일 재료*에 길이 75mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우 * 하부 레일의 아래쪽 테두리(bottom flange)는 하부레일 재료에 포함되지 않음	하부 레일과 수직으로 국부적인 변형이 60mm를 초과하는 경우, 하부레일 재료*의 위쪽 테두리에 길이 25mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우 또는 길이에 관계 없이 방사형 파손 또는 균열이 발생한 경우 * 하부 레일의 아래쪽 테두리는 하부 레일 재료에 포함되지 않음
문 위 골재(상부 가로대) (Header)	국부적인 변형이 80mm를 초과하거나, 길이 80mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우	국부적인 변형이 50mm를 초과하거나, 길이 10mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우
문틀(하부 가로대) (Sill)	국부적인 변형이 100mm를 초과하거나, 길이 100mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우	국부적인 변형이 60mm를 초과하거나, 길이 10mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우
모서리 기둥 (Corner Post)	국부적인 변형이 50mm를 초과하거나, 길이 50mm를 초과하는 파손 또는 균열이 발생한 경우	국부적인 변형이 30mm를 초과하거나, 길이에 관계 없이 파손 또는 균열이 발생한 경우
주요부	중대한 결함	결함
모서리 및 중간	모서리 끼움쇠의 유실 또는	용접으로 연결된 부위의

끼움쇠 (Corner and Intermediate fittings)	끼움쇠를 관통하는 파손이나 균열이 발생한 경우, 용접으로 연결된 부위의 50mm를 초과한 이격, 컨테이너를 고정하거나 들어올릴수 없는 정도의 끼움쇠의 변형* * 끼움쇠가 원래의 평평한 상태에서 5mm를 초과해 변형한 경우, 끼움쇠 구멍의 길이가 127mm를 초과하거나 그 폭이 66mm를 초과한 경우, 상부 끼움쇠 구멍을 포함해 판두께가 23mm 미만으로 감소한 경우	50mm 이하의 이격, 상부 끼움쇠 구멍을 포함하고 있는 판두께가 26mm 미만으로 감소한 경우
하부구조물 (Understructure)	두 개 이상의 상호 인접한 바닥골재(Cross member)가 유실되었거나 하부 레일로부터 탈락한 경우, 바닥골재의 20% 이상이 유실 또는 탈락한 경우	바닥골재가 유실되었거나 탈락한 경우
잠금장치 (Locking rods)	한 개 이상의 중심부(inner) 잠금장치가 작동하지 않는 경우* * 한 개의 문을 개방하거나 완전히 분리해도 사용할 수 있도록 안전승인판에 기재된 컨테이너인 경우는 예외로 함	한 개 이상의 외부(outer) 잠금장치가 작동하지 않는 경우* * 한 개의 문을 개방하거나 완전히 분리해도 사용할 수 있도록 안전승인판에 기재된 컨테이너인 경우는 예외로 함
탱크컨테이너인 경우	테두리(Frame)와 연결된 보호벽(Shell)의 상태가 심각하게 손상된 경우	
접이식 끝벽*(End Frame)이 있는 컨테이너인 경우 * 벽이 없이 테두리만으로 된 경우를 포함함	접이식 끝벽의 고정부위(Locking Mechanism)에 손상이 발생한 경우(고정이 불가능한 경우 등), 접이를 위한 회전부위의 경첩에 심각한 손상이 발생한 경우	