

[별표1]

우주방사선 측정 장비 및 요구사항(제3조제2호 관련)

1. 제3조제2호 각 목 외의 부분 후단에 따른 요구사항은 다음 각 목과 같다.
 - 가. 우주방사선 측정장비는 국제표준화기구(ISO)의 우주방사선 측정장비의 응답 특성 관련 규격 ISO 20785-2(2020년판)에서 제시하는 교정장 및 교정절차, 불확도 평가, 성능 시험 방법에 따를 것
 - 나. 우주방사선 측정장비를 통한 측정은 기내 환경, 태양 활동, 측정 고도 및 위치 등에 따른 고려사항, 배경 준위 및 보안 검색대의 영향 등 국제표준화기구(ISO)의 비행고도에서의 우주방사선 측정 관련 규격 ISO 20785-3(2015년판)에서 제시하는 고려사항을 반영하여 실시할 것
2. 제3조제2호다목에서 "별표 1 제2호에 따른 우주방사선 측정 장비"란 다음 각 목의 측정 장비를 포함하여 국제표준화기구(ISO)의 우주방사선 측정장비 관련 규격 ISO 20785-1(2020년판)에서 제시하는 측정장비 중, 저-선에너지전달(하전 입자가 매질 내에서 진행하며 단위 진행 길이당 매질에 전달하는 에너지를 말한다.) 측정용 장비와 고-선에너지전달 측정용 장비를 동시에 사용하는 경우를 말한다.
 - 가. 저-선에너지전달 측정용 장비
 - 1) 능동형 측정기
 - 가) 전리함(Ionization chamber)
 - 나) 가이거 뮐러 계수기(Geiger Muller counters)
 - 2) 수동형 측정기
 - 가) 열형광선량계(Thermoluminescent detectors)
 - 나) 광자극발광선량계(Optically stimulated luminescence detectors)
 - 다) 형광유리선량계(radiophotoluminescent glass detectors)
 - 나. 고-선에너지전달 측정용 장비
 - 1) 능동형 측정기
 - 가) 램 미터(Rem meter)
 - 나) 다중 구 중성자 분광계(Multi-sphere neutron spectrometer)
 - 2) 수동형 측정기
 - 가) 거품 검출기(Bubble detectors)
 - 나) 고체 비적 검출기(Etched track detectors)