
[별표 11] 변화관리 수행절차(제34조 관련)

1. 변화관리 수행 절차도



가. 상기 절차도에 따라 변화관리를 수행하되, 중대한 변화(제35조)에 해당하는 경우 3-1 단계와 7-1단계를 추가적으로 수행한다.(단계별 세부 수행절차 참고)

나. 위험도 경감조치 이행 후 위험통제의 효과성 확인 등을 위해 위험도 재평가를 실시하여야 하며, 허용 안전수준을 충족하지 못하는 경우 계획을 수정하거나 변화를 시행하지 않아야 한다.

2. 단계별 세부 수행절차

구 분	수행 내용
제1단계	**<변화관리 계획 수립>** 가. 변화의 중대성, 범위 및 안전에 미치는 영향을 검토한다. 나. 담당자, 일정, 필요 자료를 확정한다.
제2단계	**<변화관리 대상 및 시스템 운영환경 기술서 개발>** 가. 다음의 사항을 포함하여 운영환경기술서를 작성한다. 1) 시스템의 목적 2) 시스템이 사용될 방법 3) 시스템의 기능 4) 시스템의 범위와 외부와의 연관성(Interface) 5) 시스템이 운영될 환경
제3단계	**<위해요인 식별>** 가. 다음의 요소들을 포함하고, 모든 비정상적인 발생 요소를 고려하여 위해요인을 식별한다. 1) 장비(하드웨어, 소프트웨어) 2) 운영환경(물리적 조건, 공역 및 항공로 설계 등) 3) 운영자 4) 인간/장비 관련성 5) 운영절차 6) 정비절차 7) 외부환경 * 변화관련 위해요인 식별을 위해 별표13 점검표를 활용할 수 있다.
제3-1단계	**<안전기준 설정>** * 중대한 변화(제35조)에 한함 가. 별표12에 따라 허용가능한 안전기준을 설정한다. 나. 설정된 안전기준 및 선택 근거를 별지 제7호서식에 기록한다.
제4단계	**<위해요인 발생결과의 심각도 추정>** 가. 식별된 위해요인을 별지 제3호서식에 기록하고 별표 5 기준에 따라 심각도를 추정한다. 나. 동일한 사고 결과로 이어지는 위해요인이 복수인 경우, 합산 발생가능성으로 위험도를 판단할 수 있다.
제5단계	**<위해요인 발생결과의 발생가능성 추정>** 가. 별표 5 기준에 따라 발생가능성을 추정한다. * 인적오류와 관련된 위해요인의 발생확률 추정은 일반적으로 어느 정도 주관적 평가를 포함하고 있다.
제6단계	**<위험도 평가>** 가. (일반적인 변화) 심각도와 발생가능성을 기준으로 위험도를 평가하고, 별지 제4호서식 및 별지 제5호서식에 기록 · 관리한다. 나. (중대한 변화) 3-1단계에서 설정한 안전수준 만족 여부를 평가한다. * 변화의 특성상 허용 가능한 안전수준을 정량적으로 설정할 수 없을 경우, 운영적으로 판단할 수 있다.
제7단계	**<위험도 경감조치 수립>** 가. 위험도 평가 결과 허용 안전수준을 충족하지 못할 경우 경감조치를 수립하고 별지 제4호서식 및 제5호서식에 기록 · 관리한다. 나. 경감조치는 다음 각 목을 포함할 수 있다. 1) 시스템 설계 수정 2) 운영절차 개정 3) 관련 인력 조정 4) 위해요인 관련 교육훈련
제7-1단계	**<안전 요구사항 설정>** * 중대한 변화(제35조)에 한함 가. 안전기준 충족을 위해 필요한 기능적 · 기술적 · 절차적 · 인적 안전요구사항을 확정하고 변경에 적용한다.
제8단계	**<변화관리 문서 작성>** 가. 변화관리 결과는 문서로 작성하여 보관하여야 한다. 나. 변화관리 문서에는 평가결과를 기술하고 사용기법 요약, 식별된 위해요인, 변화관리 기준에 충족하기 위한 위험도 경감조치를 포함한다.