

[별표 3] 수상비행장의 표지 그리는 순서(제76조 관련)

1. 표지를 그리기 위한 각 점을 아래와 같이 정한다.

가. 기준점 A를 정한다.

나. 기준점 A에서 4단위 지점을 B점으로 정한다.

다. A점으로부터 B점까지 0.46단위 지점을 C점, 0.92단위 지점을 D점, 1.54단위 지점을 I점, 3.23단위 지점을 N점으로 정한다.

라. D점으로부터 A점과 B점을 연결한 선의 직각으로 0.31단위 좌·우지점을 각각 E점, M점을 정하고, 1.25단위 좌·우지점을 각각 F점, L점을 정한다.

마. I점으로부터 A점과 B점을 연결한 선의 직각으로 0.31단위 좌·우지점을 각각 H점, J점을 정하고, 1.25단위 좌·우지점을 각각 G점, K점을 정한다.

바. G점에서 F점과 반대방향으로 0.77단위 지점을 P점으로, 1.54단위 지점을 Q점으로 정한다.

사. K점에서 L점과 반대방향으로 0.77단위 지점을 S점으로, 1.54단위 지점을 R점으로 정한다.

아. P점과 N점을 연결한 선과 E점에서 H점 방향으로 연장한 선과 만나는 점을 O점으로 정한다.

자. T


※ 1단위 : 전체 길이의 4분의 1

2. 각 점을 연결하여 표지 A와 같이 완성한다.

가. C점을 중심으로 반지름 0.46단위의 원을 그리고, E점과 M점에서 각각 H점과 J점의 반대방향의 수직으로 원과 만나는 점까지 직선을 그리며, 만나는 두 점사이의 원은 그리지 않는다.

나. C점을 중심으로 곡선반경 0.15단위의 원을 그린다.

다. 점 E, F, G, H, O, P, Q, B, R, S, T, J, K, L, M을 각각 순차적으로 연결한다.



[그림] 수상비행장 표지 도면