

[별표 6]

각 공장별 표준수요율 및 표준부하율(제26조제1항 관련)

업 종	수요율 (%)	종 류	부하율 (%)
조 선 업	30~45	광 산 제 철	60~75
기 계 제 조 업	35~50	석 탄	60~70
금 속 공 업	35~50	식 료 품	50~65
철 강 업	40~60	섬 유	55~85
식 품 공 업	50~65	제 지 및 펄 프	70~90
석 유 정 제	50~70	화 학 공 업	70~90
알 루 미 늬	50~60	제 염	70~90
섬 유 공 업	55~75	석 유 정 제	75~80
제지 . 펄프공업	60~75	고 무	40~60
화 학 공 업	60~80	요 업	60~85
요 업	65~75	철 강	40~65
전동기(일반)-공작기계 기중기.압연기.펌프 등	20~60	알 루 미 늬	90~95
		금 속 공 업	55~75
전동기(반연속 사용)-제지 공업.정련공업.고무공장 등	50~80	기 계	30~50
		선 박	35~45
전동기(연속사업)- 직물공장등	70~100	철 도 (간 선)	50~65
		철 도 (지 선)	45~60
오픈가열기및로	80~100	가 스	60~75
유 도 로	80~100	수 도	20~80
아 아 크 로	80~100		
전 로	80~100		
아 크 용 접 기	30~60		
저 항 용 접 기	10~40		