




[별표 10의2]차광보안경의 시험방법(제29조 관련)

번호	구 분	내 용
1	시야범위	시야범위시험방법은 보안경을 표준머리모형에 장착하고 그림 1과 같이 A, B 두 축과 광학축 C가 한쪽 눈 앞쪽 표면에서 교차하도록 설치하고 C축 방향으로 $(1\pm0.5)\text{mm}$ 직경의 레이저빔을 조사한다.  [그림 1] 시야측정 시험장치
2	표면검사	표면검사방법은 라이트박스나 조명그리드의 지름 5mm 광선을 이용하여 표면이상이 의심되는 부분의 외관을 확인한다. (라이트박스를 이용하는 방법은 그림 2에 제시하였다)  1: 램프 2: 불투명 검은 천 3: 300mm 4: 검은색 배경 (200x 360)mm [그림 2] 표면 검사장치
3	내노후성 시험	내노후성시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 고온 안정성 시험방법은 $(55\pm2)^{\circ}\text{C}$ 온도의 오븐에 (60 ± 5) 분 동안 전처리하고 상온 $(23\pm5)^{\circ}\text{C}$에서 60 분간 안정시킨 후 육안으로 변형여부를 확인한다. 나. 자외선 조사에 대한 저항성 시험 1) 시험장치: 램프 파워 450W, 분광투과율은 200nm에서 최소 100분의 30 이상 2) $(300\pm10)\text{mm}$의 거리를 두고 450W 크기의 램프에 (50 ± 0.2) 시간 노출시킨 후 시감투과율의 차이를 확인할 것

4	내충격성 시험	내충격성시험방법은 그림 3과 같이 보안경완성품, 프레임에 대해 최소 질량 43g인 공칭 직경 22mm 강철구를 높이 1.3m(속도 약 5.1m/s)에서 자유낙하시켜 전면 및 측면(해당경우)에 대해 시험을 수행한 후 파손 및 변형여부를 확인한다.  1 : 지지판(최소 12kg지지) 2 : 실리콘 링 3 : 접안경 4 : 링 (250 ± 5) g 5 : 흰종이 위 탄소종이 [그림 3] 내충격시험장치
5	각주굴절력 시험	각주굴절력 시험방법은 오토콜리미터 또는 렌즈미터에 의해 평행도를 확인한다.
6	구면굴절력, 난시굴절력 시험	구면굴절력 및 난시굴절력시험방법은 렌즈미터 또는 텔레스코프에 의해 굴절력을 확인한다.
7	차광능력 시험	차광능력시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 자외부 시험은 분광 광도계를 사용해서 파장 313nm 및 365nm에 있어서 분광투과율을 측정한다. 나. 가시부 시험은 분광 광도계를 사용해서 380 ~ 780nm 의 파장에서 파장간격 1nm로 분광투과율을 측정하고 시감투과율을 계산한다. 다. 근적외부 시험은 분광 광도계를 사용해서 파장 780 ~ 1,400 nm, 전적외부 시험은 780 ~ 2,000nm의 파장범위에서 분광투과율을 측정하고 각각 계산한다.
8	시감투과율 차이 시험	가. 좌측 렌즈의 경우 시감투과율의 최대값 τ_{max} 시감투과율의 최소값 τ_{min} 및 중심에서의 시감투과율 값 τ_c를 측정하고 기록한 후, 다음 방정식을 이용하여 $\Delta L1$과 $\Delta L2$의 값을 계산한다. 이때 $\Delta L1$과 $\Delta L2$의 값 중에서 더 높은 값을 선택하여, 이 값을 P1 의 값으로 기록한다.

		$\Delta_{L1}(\%) = \frac{(\tau_{Lmax} - \tau_{Lc})}{\tau_{Lc}} \times 100$ $\Delta_{L2}(\%) = \frac{(\tau_{Lc} - \tau_{Lmin})}{\tau_{Lc}} \times 100$ 나. 우측렌즈의 경우 가목과 같이 다음 방정식을 이용하여 $\Delta R1$ 또는 $\Delta R2$의 값을 계산한다. $\Delta R1$ 또는 $\Delta R2$의 값 중에서 더 높은 값을 선택한 후, 이 값을 P2의 값으로 기록한다. $\Delta_{R1}(\%) = \frac{(\tau_{Rmax} - \tau_{Rc})}{\tau_{Rc}} \times 100$ $\Delta_{R2}(\%) = \frac{(\tau_{Rc} - \tau_{Rmin})}{\tau_{Rc}} \times 100$ 다. 2개의 시각적 중심 중 하나의 시감투과율의 낮은 값을 다른 시각적 중심의 시감투과율의 높은 값으로 나누고 1에 대한 비율의 차이를 백분율로 구한다. 이 백분율을 P3 값으로 기록한다.
9	내식성시험	내식성시험방법은 끓는 농도 (10±0.5)% 염화나트륨 용액에 금속 부품을 (15±1) 분 동안 침수시킨 후 꺼내 상온의 염화나트륨용액에 (15±1) 분 동안 담그고 (23±5)℃의 온도에서 (24±1) 시간동안 건조한 후 미지근한 물로 세척하고 육안으로 부식의 유무를 확인한다.
10	내발화, 관통성 시험	내발화, 관통성시험방법은 길이 (300±3)mm, 직경 6mm 이상인 강철 봉을 가열하여 (650±20)℃의 온도로 시편에 (5.0±0.5) 초 동안 봉을 접촉시켜 발화 및 적열여부를 확인하고, 이때의 관통시간이 5 초 이상이어야 한다.