

[별표 2의10]고무제안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	인장강도 시험	인장강도 시험방법은 별표 2의9 제6호를 준용한다.
2	내유성시험	내유성 시험방법은 별표 2의9 제7호에 따른다.
3	과열강도 시험	과열강도 시험방법은 안감 및 기타포를 안전화에서 떼어내어 물렌형 시험기로 과열강도를 측정한다.
4	선심 및 내답판의 내부식성 시험	선심 및 내답판의 내부식성 시험방법은 별표 2의9 제4호에 따른다.
5	누출방지 시험	안전화에 대한 누출방지시험방법은 압축된 공기를 통과하는 고무 깃을 넣고 시편의 윗부분을 밀폐한 후 시편 가장자리까지 수조에 담그고 $(10\pm 1)\text{kPa}$ 의 압력을 가했을 때 기포가 발생되지 않아야 한다.