

[별표 2의15]화학물질용 안전화의 시험방법(제6조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	화학물질용 안전화(이하 “안전화”라 한다)의 재료 및 완성품 성능시험을 실시하기 전에 시편 및 안전화는 (23±2)℃, 상대습도 (50±5)%의 조건에서 최소 48시간 동안 보관한다.
2	투과저항 시험	투과저항 시험방법은 별표 8의4 제2호의 규정에 따른다.
3	기타	기타 시험방법은 별표 2의9의 제1호 내지 제8호, 제10호 내지 제13호 및 별표 2의10의 제5호 및 제7호의 규정을 따른다.