

[별표 12]

해역의 표시방법

(별표 2의(주)제2호 및 별표 6의(주)제2호관련)

해역의 표시는 다음과 같을 것

1. 선정되는 지리상의 해역은 메르카토르(Mercator) 도법의 직사각형으로 표시할 것
2. 직사각형의 북서를 해역의 기준점으로 할 것
3. 제1번째의 숫자는 기준점의 존재하는 방위각 부분을 표시하고 북동의 방향을 [0]으로, 북서의 방향을 [1]로, 남동의 방향을 [2] 및 남서의 방향을 [3]으로 표시할 것
4. 제2번째 및 제3번째의 숫자는 기준점의 위도를 표시할 것
5. 제4번째에서 제6번째까지의 숫자는 기준점의 경도를 표시할 것
6. 제7번째 및 제8번째의 숫자는 직사각형의 남북방향의 거리를 도로 표시할 것
7. 제9번째 및 제10번째의 숫자는 직사각형의 동서방향의 거리를 도로 표시할 것
8. 표에 표시하는 해역 a·b 및 c의 표시의 예는 다음과 같을 것

가. 기준점이 북위 10도 및 서경 25도와 기준점에서의 직사각형의 남북방향 및 동서방향의 거리가 20도 및 35도의 해역 a의 표시

예)

1	1	0	0	2	5	2	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

나. 기준점이 남위 10도 및 동경 10도와 기준점에서의 직사각형의 남북방향 및 동서방향의 거리가 10도 및 10도의 해역 b의 표시

예)

2	1	0	0	1	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

다. 기준점이 남위 12도 및 동경 12도와 기준점에서의 직사각형의 남북방향 및 동서방향의 거리가 4도 및 7도의 해역 c의 표시

예)

2	1	2	0	1	2	0	4	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

