

[별표] 운영기준 (V. 제2호나목 관련)

항목	기준(안)	내용
최초측정 실패 (시동허용 설정 농도 값 초과)	> 0.03 % BAC	시동 잠금
최초측정 성공 후 시동허용 시간	5분	측정 성공 후 시동까지 운전자의 자유 예비시간
최초측정 실패 잠금 시간 (다음 측정까지 제한 시간)	5~30 분	시동 잠금 지속 (측정결과에 따라 시동 잠금 지속시간 별도 산정) 저농도 : 5분, 고농도 : 30분
운행 실시 후 재측정 실시시간	15~45 분	무작위 실시
운행 중 재측정 실패 또는 불응	재측정요구 5~10 분	운행은 계속 허용, 운행기록은 저장
운행종료 후 재시동 허용시간	5 분	호흡 샘플 제공 없이 시동 허용
재측정 거부 또는 실패 시 재시동 허용시간	0 초	-

- ※ 운영기준 위반 시 운행기록부에 저장되며, 운영기준 위반이 중대한 기계적 결함으로 인하여 발생한 경우 설치 서비스센터를 통해 후속조치(A/S)를 실행해야 함
- ※ 「여객자동차 운수사업법」에 따른 여객자동차 운수사업자의 사업용 자동차, 「화물자동차 운수사업법」에 따른 화물자동차 운수사업자의 사업용 자동차 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 자동차등에 음주운전 방지장치를 설치하는 경우에는 재측정 기능을 작동하지 않도록 할 수 있음