

네트워크장비 변경내용 분석서

1. 제품 개요

가. 작성자 정보

도입기관	
개발업체	
작성일	
작성자	

나. 검증제품

제품명	
버전	
펌웨어 파일명 (해시값:SHA-512)	000.img (97BA3B7A1B325E4E8A517CDDDB01AFFD32F93D27E2F2EAC750FEB)
검증일	

다. 이전 변경승인 내용

제품명	버전	변경승인 일자	변경승인 내용

2. 변경 내역

가. 변경 전·후 시스템 구성

제품명	소프트웨어		하드웨어	
	변경전	변경후	변경전	변경후

나. 변경된 보안기능 및 변경 내용

변경된 기능	변경 내용
로그인	관리자 로그인시 비밀통신을 수행하도록 제품 변경 * 필요시 화면 캡처

다. 변경이 제품 설계에 미치는 영향

항목	영향 분석						
펌웨어 변경 유무	로그인 기능 변경을 위해 관리자 인증과 관련된 일부코드가 변경됨에 따라 펌웨어가 변경됨 <table><tr><th>변경전</th><th>변경후</th></tr><tr><td>test1.1.img</td><td>test1.2.img</td></tr><tr><td>97BA3B7A1B325E4E8A517CDD801AFFD3</td><td>DCE24E537D2EB6E28E5BADBD1CEC0898</td></tr></table> * 필요시 화면 캡처	변경전	변경후	test1.1.img	test1.2.img	97BA3B7A1B325E4E8A517CDD801AFFD3	DCE24E537D2EB6E28E5BADBD1CEC0898
변경전	변경후						
test1.1.img	test1.2.img						
97BA3B7A1B325E4E8A517CDD801AFFD3	DCE24E537D2EB6E28E5BADBD1CEC0898						
사용자 인터페이스(UI) 변경 유무	로그인 기능 변경을 위해 내부 코드가 변경되었으며 제품의 사용자 인터페이스(UI) 변경은 없음 * 필요시 화면 캡처						

라. 변경부분에 대한 자체 시험결과

변경된 기능	시험 내용	시험 결과
로그인	관리자 로그인시 비밀통신 수행여부 확인	정상동작 확인 * 필요시 화면 캡처