

[별표7]

자갈 함량 측정(제5조 및 별표1 관련)

1. 기구

- 체 세트 : 2.0mm(10mesh), 5.0mm(4mesh), 20.0mm(3/4 inch), 75.0mm(3 inch)
- 0.1g 감도의 저울
- 건조판
- 고무망치
- 솔(Brush)
- 바이브레이터

2. 시험방법

- ① 야외에서 채취해 온 시료를 건조판 위에 놓고 그늘에서 풍건시키면서 토양이 푸슬푸슬하게 마르면 고무망치로 토괴를 잘게 부수어 주면서 완전히 말린다.
- ② 풍건된 시료를 0.1g까지 평량하여 전시료량으로 기록한 다음 No. 10체(2.0mm)로 체별하여 통과 부분과 잔존부분으로 구분하여 놓고, 잔존부분은 다시 고무망치로 가볍게 두드려 덩어리를 부서 가며 직경 2mm 이상 부분만 남을 때까지 계속 반복한다. 체 위의 잔존부분은 평량하여 기록한다.
- ③ No. 10 체의 잔존부분을 체 세트(5.0mm, 20.0mm, 75.0mm) 위에 놓고 시료가 체에서 잘 빠지도록 흔들어 준다. 이 때에도 잔존부분은 고무망치로 부셔가며 체별을 해야한다. 체별이 완전히 끝나면 각 체위의 잔존량을 평량하여 기록한다. 여기서 각체 잔존량의 합계는 전시료량과 동일하여야 한다.
- ④ 분석이 끝난 다음에는 체를 솔로 깨끗이 털어서 보관한다.