

【별표 5】

안전관리책임자·방사선안전관리자의 자격(제7조제3항관련)

구 분	부 대	선 임 자 격
진단용방사선 발생장치 사용부대	군 병원	1. 영상의학과 전문의, 의사 또는 치과의사(치과병원만 해당) 2. 이공계(물리, 의공, 전자, 전기, 방사선) 석사 학위소지자로서 진단용방사선분야의 실무경력이 1년 이상인 자 3. 방사선사로서 진단용방사선분야의 실무 경력이 3년 이상인 자
	군 병원 외의 부대	의사, 치과의사 또는 방사선사 (다만, 동물 진단용 방사선 발생장치에 대해서는 수의사, 「원자력 안전법」 제84조제2항제5호에 따른 방사성동위원소취급자 일반면허 또는 같은항 제7호에 따른 방사선취급감독자 면허를 받은 자를 포함)
비진단용방사선 발생장치 및 방사성동위원소 사용부대	허가부대	1. 허가사용자가 선임하는 경우에는 원자력안전법 시행규칙 별표 1의 2에 따른 인력으로 다음 각목의 구분에 따른 요건을 갖춘 사람 가. 면허를 소지한 경우 선임일부터 최근 3년 이내에 면허를 취득하였거나 법 제106조 제2항에 따른 보수교육을 받은 사람 나. 방사선관리기술사 자격을 소지한 경우 「국가기술자격법」에 따라 방사선관리기술사자격을 취득하고 「기술사법」 제5조의7에 따른 기술사로 등록 하거나 등록을 갱신한 사람
	신고부대	해당 부대원 중에서 방사성동위원소 또는 방사선발생장치 에 대한 취급 업무에 종사한 경력이 있는 사람으로서 선임 일부터 최근 3년 이내에 원자력안전법 시행규칙 제138조 제2항에 따른 방사선안전관리자 교육을 받은 사람