

## [별표 3]

### 역반사재의 부착방법(제49조 관련)

#### 1. 구멍정

##### 가. 부분폐형구멍정(그림 1 참조)

- 1) 역반사재(너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 것을 말한다. 이하 이 호에서 같다)를 고정덮개 또는 천막 정부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분)의 주위에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것
- 2) 역반사재를 현단과 고정덮개 또는 천막의 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것
- 3) 역반사재를 가능한 한 현단에 가까운 선측 및 현단의 거널 상면에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것
- 4) 자동으로 복원되지 아니하는 것에 있어서는 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)




그림 1

##### 나. 전폐형구멍정(그림 2 참조)

- 1) 역반사재를 고정덮개 정부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분)의 주위에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것
- 2) 역반사재를 현단과 고정덮개 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것
- 3) 자동으로 복원되지 아니하는 것에 있어서는 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)




그림 2

다. 고정덮개가 없는 구멍정(그림 3 참조)

- 1) 역반사재를 천막 정부의 수평부분(또는 이에 상당하는 부분) 주위에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것
- 2) 역반사재를 가능한 한 현단에 가까운 선측 및 현단의 거널 상면에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것. 이 경우 천막을 쳤을 때 선측에 부착된 역반사재가 가려지지 아니하여야 한다.
- 3) 역반사재를 선저에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것(그림 1의 선저도 참조)




그림 3

## 2. 구멍뗃목

가. 원형의 구멍뗃목(그림 4 참조)

- 1) 너비 5센티미터의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 지름의 1/2로 한다.
- 2) 너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것




그림 4

나. 타원형의 구멍뗃목(그림 5 참조)

- 1) 너비 5센티미터 이상의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 타원형의 긴 지름 및 짧은 지름의 각 1/2로 한다.
- 2) 너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 기실과 천막 정부

부와의 중간높이에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것



그림 5

다. 사각형의 구멍뗃목(그림 6 참조)

- 1) 너비 5센티미터 이상의 역반사재를 천막의 정부 및 바닥의 이면에 십자(+)형으로 부착할 것. 이 경우 십자의 크기는 긴 변의 길이의 1/2로 한다.
- 2) 너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 기실과 천막 정부와의 중간높이에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것




그림 6

3. 구멍부기(그림 7 참조)

너비 5센티미터 이상, 면적 150제곱센티미터 이상의 역반사재를 구멍부기의 상면·하면 및 측면의 상하에 80센티미터의 중심 간격으로 부착할 것



그림 7

4. 구멍부환(그림 8 참조)

너비 5센티미터의 역반사재를 구멍부환의 4개소에 같은 간격으로 주위에 감아 붙이거나 또는 양면에 부착할 것




그림 8

5. 구멍조끼(그림 9 참조)

적절한 크기의 역반사재를 가능한 한 구멍조끼의 상부에 분배하여 부착할 것. 이 경우 각 역반사재의 합계면적은 400제곱센티미터 이상이어야 한다.



그림 9