

[별표 1] 관측정 모니터링 결과 단계별 해석요령

1 단계 : 매몰지 침출수 관리강화 단계

가. 모니터링 결과

- ① 암모니아성질소가 10 mg/L 이상이면서, 염소이온이 100 mg/L 이상인 경우
- ② ①에 해당하지 않으나, 암모니아성질소가 2 mg/L 이상이면서, 염소이온이 25 mg/L 이상인 경우 중에서
 - 전기전도도가 800 μ S/cm 이상이거나,
 - 암모니아성 질소와 염소이온의 곱이 1,000 mg/L 이상 되는 경우
- ③ ①,②에 해당하지 않으나, 암모니아성질소가 0.1mg/L 이상이면서 염소이온이 4.0mg/L 이상인 경우 중에서,
$$\frac{\text{관측정 염소이온(mg/L)}}{\text{유공관 염소이온(mg/L)}}$$
의 값이 0.05 이상이면서 관측정의 전기전도도가 800 μ S/cm 이상
- ④ 3년 경과시점에서 암모니아성질소가 10mg/L 이상인 경우

나. 1단계 조치사항

- 지자체장의 판단 하에 침출수 배출 유공관, 관측정을 통한 침출수 수거 강화(수거 빈도, 수거량), 매몰지 이설, 소각처리 등 필요한 매몰지 침출수 관리에 필요한 조치 시행

2 단계 : 매몰지 침출수 지속관찰 단계

가. 모니터링 결과

- 1단계에 해당하지 않으나 암모니아성질소가 0.1 mg/L 이상이면서 염소이온이 4.0 mg/L 이상인 경우 중에서,

- $\frac{\text{관측정 염소이온(mg/L)}}{\text{유공관 염소이온(mg/L)}}$ 의 값이 0.05 이상이면서 관측정의

염소이온이 15 mg/L 이상인 경우

- 유공관내 침출수가 발생하지 않거나 유공관이 없는 경우

나. 2단계 조치사항

- 월 1회 조사를 실시하고 그 결과에 따른 해당 단계별 조치사항 시행

3 단계 : 매몰지 침출수 관리 현행유지

가. 모니터링 결과

- 1, 2단계에 해당하지 않는 경우

나. 3단계 조치사항

- 매몰초기 1년까지 분기 1회, 2~3년까지는 반기 1회 모니터링
(필요시 조사기간 연장 실시)