


[별표 13] (규칙 별표 3)

한국산업표준 표시 도표 (제36조 관련)



● 표시 도표 그리는 방법

1. 기준선

수평 및 수직 2중선을 긋고, 그 교점을 중심으로 하여 지름 D 인 원을 그린다.

2. 자획의 폭

S자 및 K자 획의 폭은 $0.12D$ 로 한다.

3. S자

가. 원의 원획: 지름 D 인 기준원을 중심으로 폭 $0.12D$ 인 동심원을 그린다. 상반원 우단은 수평 중심선으로부터 위로 거리 $0.2D$ 인 점에서 수평으로 긋고, 좌단은 수평획과 연결한다. 하반원 좌단은 수평 중심선에서 밑으로 거리 $0.2D$ 인 점에서 수평으로 긋고, 우단은 수평획에 연결한다.

나. 수평획: 수평중심선을 중심으로 상하 수직선을 그어 자획의 폭을 만든다. 좌수평획 좌단은 원획에 연결하고, 우단은 중심에서 거리 $0.2D$ 인 점에 수직으로 그어 좌수평획을 만든다. 우수평획 우단은 원획에 연결하고, 좌단은 중심에서 $0.25D$ 인 점에 수직으로 그어 우수평획을 만든다.

4. K자

가. 수직획: 수직중심선에서 좌로 거리 $0.25D$ 인 점에 수직선을 그어 수직획의 좌한선으로 하고, 자획의 폭은 오른쪽으로 넓히며, 수평중심선에서 상하

0.2D인 점에서 수평을 그어 수직획을 만든다.

나. 윗방향의 경사획: 중심을 지나고 수평중심선과 35° 의 각도를 이루도록 좌선시킨 사선을 하한선으로 하고, 자획의 폭을 위쪽으로 넓히며, 좌단은 수직획과 연결하고, 우단 수평 중심선에서 위로 거리 0.2D인 점에서 수평으로 그어 윗방향의 경사획을 만든다.

다. 아랫방향의 경사획: 중심으로부터 수직 아래로 거리 0.06D인 점에서 수직 중심선과 30° 의 각도를 이루도록 투시시킨 사선을 좌한선으로 하고, 좌획의 폭은 오른쪽으로 넓히며, 수평중심선에서 밑으로 0.2D인 점에서 수평으로 그어 아랫방향의 경사획을 만든다.

5. 표 시

도표구성선은 모두 한 가지 색으로 하되 색상은 제한하지 않는다.