

[별표 4]

연구폐기물의 처리기준

1. 폐시약병 세척방법

- ① 빈 용기는 상표 및 뚜껑을 제거하고 세척제로 3회 이상 세척하여야 한다.
- ② 빈 용기는 사람의 후각 검사 시 냄새가 나지 않아야 하며 이물질이 없어야 한다.

2. 폐시약병 및 실험폐수 배출방법

- ① 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거 한다.
- ② 폐시약 및 세척액은 일반 생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.
- ③ 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거 한다.
- ④ 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거 한다.

3. 폐기물의 처리

연구실안전환경관리자는 연구폐기물이 일정량을 초과한다고 판단될 경우, 올바른시스템을 이용하여 폐기량을 입력하고 「폐기물관리법」에 따라 폐기물수집·운반 및 중간처리 위탁자에게 인계하여 처리한다.

5. 폐기물 처리시 유의사항

- ① 재활용 가능품목은 분리하여 배출한다.
- ② 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.
- ③ 연구할 때 발생한 폐기물은 연구실책임자의 책임 하에 실험종료 후 반드시 처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.