

[별표 2]

대상물질의 성분분석 방법 및 분석기준

1. 고체상(분말) 물질

가. 물질(광물 및 화합물) 성분 분석 : 분말을 구성하는 각 물질(광물 및 화합물)을 모두 정량 분석하여 각 물질명에 따른 합계가 중량비 100% ($\pm 5\%$)에 이르는 분석치를 제시함. 분석결과를 뒷받침하는 X-선 회절분석 패턴 등의 직접적 자료도 제시함

나. 화학성분 분석

- (1) 주화학성분 : 산화물이나 탄산화물로 나타낸 주화학성분의 합계가 중량비 100% ($\pm 5\%$)에 이르는 분석치 제시
- (2) 천연물과 인공물(폐기물 포함)을 구별하고 성분분석항목의 함량 및 분석결과 근거자료 제출. 단, 기타 유해 원소 및 화합물의 추가분석을 할 수 있으며 추가분석시 함량 및 근거자료 제출
- (3) 입도 분석 : 점토, 실트, 모래, 자갈과 같은 입도별 분포함량 제시

2. 액상 물질

가. 화학성분 분석

- (1) 액상 내에 존재하는 모든 이온, 원소, 무기 및 유기화합물을 분석할 수 있는 각종 분석기기를 사용하여, 용매를 포함하여 합계 100%($\pm 5\%$)에 해당되는 성분분석의 결과 제시
- (2) 유해성인 중금속, 유기물, 고분자화합물 등의 종류 및 함량 분석 제시

나. 천연물과 인공물(폐기물 포함)의 성분 및 함량을 증명하는 근거자료 제출

3. 유해성분

액상물질은 수질오염공정시험법으로 고체상물질은 폐기물 공정시험법으로 용출 후 수질오염공정시험법으로 분석. 단 용출액은 증류수로하고 분석항목과 기준은 아래 표와 같다.

(단위 : mg/ℓ)

분 석 항 목	기 준	비 고
크롬(Cr^{6+})	0.05이하	기준란의 이하는 전 평가항목 해당
비소(As)	0.05	
카드뮴(Cd)	0.01	
납(Pb)	0.05	
아연(Zn)	0.1	
구리(Cu)	0.02	
셀레늄(Se)	0.01	
시안(CN)	0.01	
수은(Hg)	0.0005	
PCB	0.0005	
페놀	0.005	
음이온계면활성제	0.5	

※ 해양환경수질 기준의 일부임