实验 4 报告

第32小组 施璠、袁峥

一、实验任务(10%)

编译一段汇编程序, 运行在 SoC_Lite 上, 调用 Confreg 模块的数码管和按钮开关等外设, 实现一个 12 /24 小时进制的电子表,并在实验板上予以演示。该电子表的显示包含时、分、秒,采用实验箱开发板上的 4组数码管显示, 并通过板上的矩阵键盘完成电子表的设置功能。具体要求是:

- (1) 电子表具有一个暂停/启动键, 具有时、分、秒设置键。
- (2) 电子表复位结束后从 0 时 0 分 0 秒开始计时,按下暂停/启动键一次则计时暂停进入设置模式,此时可以通过时、分、秒的设置键修改时、分、秒的值,再次按下暂停/启动键则推出设置模式并从设置好的时间开始继续计时。
- (3) 时、分、秒设置键的设置方式是每按下一次,对应的时、分、秒值循环加 1,按住不放则按照一定频率不停地循环加 1 直至按键松开。
 - (4) 时、分、秒设置键仅在设置模式下操作才有效果。
 - (5) 矩阵键盘上非设置键被按下,应当不影响电子表的精确计时。
 - (6) 采用硬件中断+时钟中断完成本次实验。

二、实验设计(30%)

此时实验全部采用中断处理来进行,一共设置了 5 个中断,分别为时钟中断和四个按键中断、对应暂停启动、时设置、分设置、秒设置四个按键。代码中使用了几个寄存器来固定保存一些数据,a0 保存数码管的内存地址,a1 保存当前态(0 为运行态,1 为暂停态),a2 保存从运行态进入暂停态时 CP0_COUNT 的值,a3 保存当前时间。

在初始化阶段设置当前时间为 0,设置当前模式在运行态,设置 CP0_STATUS 为打开时钟中断和暂停、启动键中断、关闭时分秒设置键中断,设置 CP0 COMPARE 为 25000000 (对应一秒)、设置 CP0 COUNT 为 0。

结束初始化以后,进入 loop 死循环,等待中断进入。

在中断处理程序部分,首先判断中断类型。

(1) 时钟中断

将 a3 寄存器即当前时间加 1,然后更新数码管显示,并重置 CP0_COMPARE 和 CP0_COUNT,同时完成清中断,然后退出。

(2) 暂停启动键中断


如果当前在运行态(即 a1 为 0),则切换至暂停态,同时禁用时钟中断,启用时分秒设置键中断,并保存此时的 CP0_COUNT 至 a2。

如果当前在暂停态(即 a1 为 1),则切换至运行态,同时启动时钟中断,禁用时分秒设置键中断,并恢复 a2 的值至 CP0 COUNT。

(3) 时分秒设置键中断

检测具体是时、分、秒哪一个按键的中断,然后对应分别将 a3 寄存器加 3600、60、1,并更新数码管显示。

本次实验整体流程图如下:



此外,在上板检验时发现,此时的设计会导致按一次秒设置键,时间会增加几千甚至几万秒,这是由于每次按键的时间可能有几十毫秒,在这段时间中按键中断一直有效,因此每次处理完中断后又检测到按键中断,于是继续处理,在几十毫秒内可能会将这一操作进行几千次。因此后来在所有的按键中断处理中,增加了大约 0.1 秒的空跑,这样增加了每次按键中断处理的时间,能够准确区分出每次按键,同时如果一直按着按键,也可以实现时间连续增加的效果。

在项层连线方面,从 confreg.v 模块将 btn_key_r 寄存器引出至 soc_lite_top.v,并根据 btn_key_r 的值

(是否为 1、2、4、8)将 int_n_i 的 0 到 3 位的相应位置 0,作为按键的检测。同时将 int_n_i [5] 常置 1,用来处理时钟中断。

三、实验过程(60%)

(一) 实验流水账

2017年11月2日晚上,阅读任务书,查阅相关资料,编写代码。(大约4小时) 2017年11月3日下午,调程序,最终实现相关功能。(大约4小时)

(二) 错误记录

1、错误1

(1) 错误现象

仿真时检测到中断后, PC 跳转至 0x80000180 而不是 0xbfc00380。

(2) 分析定位过程

根据波形看到 debug wb pc 跳转不正确。

(3) 错误原因

查找相关资料后了解到,如果 CP0_STATUS 的 BEV 位为 0,则异常入口基地址(EBASE[CPU])为 0x80000000,如果 CP0_STATUS 的 BEV 位为 1,则异常入口基地址(EBASE[CPU])为 0xbfc00200,而在程序开始初始化寄存器时恰好将这一位置了 0。

(4) 修正效果

在初始化时将 CPO STATUS 的 BEV 位置 1。

(5) 归纳总结

在对不了解的寄存器进行操作时,应该先要仔细查找资料,了解每一位对应的功能。

2、错误2

(1) 错误现象

仿真时除法运算出错,并意外更改了 a1 寄存器,导致后序也出现问题。

(2) 分析定位过程

首先发现 a1 寄存器的值和自己预想的不一样,然后根据波形查找到了 a1 寄存器被意外更改的地方,发现是在除法指令中。

(3) 错误原因

首先我相信了 CPU_gs132 处理器中真正运行除法的过程肯定是对的,然后我查看了交叉编译结果反汇编后的 代码,发现编译器对 divu t3,t4 此类指令进行了重新调整,编译后的结果变成了 divu zero,t3,t3 mflo a1。这样就意外 的使用了 al 寄存器。一开始我对这一现象很费解,然后我查看了在上一次实验中的 divu 测试程序,发现其反汇编后的结果没有出现这类情况,再发现测试程序中的除法是直接使用了 divu zero,t3,t4 的写法。后来查看资料后发现,两者的除法效果是等价的,但是编译器在编译时可能会有所区别。

(4) 修正效果

将所有除法指令进行了修改,并重新查看编译后的反汇编结果发现问题解决。

3、错误3

(1) 错误现象

上板时发现在暂停态按秒设置键时,每次时间会增加几千秒。

(2) 分析定位过程

分析实际按键情况,知道了问题的原因。

(3) 错误原因

每次按键尽管很快,但也可能会要花费几十毫秒,这段时间内中断处理程序可以运行几千次,也就检测到了 几千次中断,时间也就相应增加。

(4) 修正效果

在所有的按键中断处理中,每次增加了0.1秒左右的空跑。重新上板检查后发现问题解决。

(5) 归纳总结

实验设计时的考虑不全面,没有想到最后使用时出现的问题。

4、错误4

(1) 错误现象

上板时一开始运行在运行态时,按下秒设置键时间也会增加。

(2) 分析定位过程

根据错误现象想到可能是初始化时的寄存器值没有设对。

(3) 错误原因

查看了 start.S 代码,发现程序一开始设置在运行态,但在初始化是没有禁用时分秒键设置中断。

(4) 修正效果

在寄存器初始化时将 CPO_STATUS 的时分秒键设置中断关闭。

(5) 归纳总结

代码编写时疏忽了细节问题,寄存器初始化时没有考虑全面。

四、实验总结

(一)组员:袁峥

啊啊啊,这周心情超级差,强忍着悲痛做完了这次的实验。发现比起操作系统的实验,这次的任务真是良心。

在编写代码前先仔细阅读了任务书和相关代码,特别是 confreg.v 模块的代码,对其中的接线上产生了一些疑惑,然后咨询老师得到了解决。在全部过程捋顺后,代码编写过程比较顺利。调试过程中主要的困难一个是每次修改完代码都需要重新交叉编译、然后替换存储器数据,比较麻烦,另一个是对 CPU_gs132 的代码不太熟悉,信号跟踪和查找上比较费劲。总体来说还算顺利,仿真测试大约进行了 5、6 次,上板测试了 2 次后所有功能得到了正确实现。

(二)组员:施璠

周六收到了队友发来的实验报告,还没开始的我又被带飞了。看看任务书觉得本次实验的要求还是挺浅显易懂的,等到要动手写代码的时候才发现有点无从下手。因为一些事情惹队友不开心了,影响了他的情绪,也没法向他请教问题,下次实验我会好好做的,也希望得到他的原谅。最后对于本次实验还有一些地方没有弄清楚,比如 CONFREG 模块里的数码管、矩阵键盘寄存器的访问方式以及 MIPS 架构的硬件中断机制。