KINTO One





Prüfung mit Hilfe der Servicekarte:

Identifikation der abgeschlossenen KINTO One Bausteine.

Bitte prüfen Sie vor der Durchführung von Arbeiten oder Rechnungsstellung immer die vom Kunden abgeschlossenen KINTO One Bausteine.

Dies kann sowohl per Servicekarte als auch über die Traxall Hotline erfolgen.





KINTO One Hotline: +49 2234 20 90 008

2. Übersicht der Freigabe-Regelungen:

Keine Freigabe Wartung gemäß Herstellervorgabe (inkl. Kleinteilen) Reifeneinlagerung (sofern vereinbart) Reifenwechsel Alle verschleißbedingten Arbeiten Erforderliche Instandhaltungsarbeiten Arbeiten außerhalb der Herstellervorgabe Montage von Ersatzreifen Montage von Winterkompletträdern Austausch von Teilen bei Abweichung vom Richtwert HU/AU bei Fälligkeit

Nicht freigegebene Leistungen sind mit dem Kunden abzustimmen und zu verrechnen

Abwicklung von Arbeiten mit Freigabepflicht

- 1 Erstellung eines Kostenvoranschlages bzw. Kosteneinschätzung
- 2 Telefonische Kontaktaufnahme mit der KINTO One Hotline
- 3 Bei Genehmigung erhalten Sie eine Freigabenummer
- 4 Nach Erhalt der Freigabenummer können Sie die Leistungen entsprechend durchführer
- 5 Erstellung einer Rechnung inkl. Freigabenummer. Bedingungen zur Rechnung finden Sie in unseren Durchführungsbestimmungen auf unserer KINTO One Trainingsseite unter: https://kinto-training.de/dokumente/

3. Servicebaustein-Preise im Überblick:

SERVICEBAUSTEINE	ERBRACHTE LEISTUNGEN/TEILE	PREISE (NETTO)	
WARTUNG (enthält Toyota Relax	Stundenverrechnungssatz - Toyota - Lexus Arbeitswert für Wartungs-/ Instandhaltungsarbeiten Teilepreise Motoröl AdBlue Bremsflüssigkeit Getriebeöl HU/AU	Garantie-Stundenverrechnungssatz in Höhe von 90,00 € individueller Garantie-Stundenverrechnungssatz (weitere Details bitte den Informationen der Abteilung TDG Kundenservice entnehmen) gemäß Toyota/Lexus Richtzeitenkatalog Max. 80% der UPE TDG Max. 8,00 € / Liter Max. 1,34 € / Liter Max. 14,84 € / Liter Max. 20,42 € / Liter Max. 135,00 €	
WARTUNG+	Motoröl UVV (Prüfung nach Unfallverhütungsvorschrift) Jährlicher Check (z. B. Punkte-Check) Werkstattersatzwagen	Max. 13,37 €/Liter Premium-Öl 30,00 €/Pauschale 20,00 €/Pauschale 16,81 €/Inspektion	
VERSCHLEIß	Wischerblätter	Max. 40,00€ pro Satz/Pauschale inkl. Einbau	
REIFENERSATZ	Händler-EK für Premiumreifen (z. B. Dunlop)	Gemäß Toyota Reifenportal - zzgl. 15% Händlermarge - zzgl. 11,50€ pro Rad für Montage & Wuchten	
WINTERKOMPLETTRÄDER	Händler-EK für Premiumreifen (z.B. Dunlop)	Gemäß der aktuellen WKR-Preisliste TDG - zzgl. 15% Händlermarge - zzgl. 40,00€ Wechselkosten pro Reifensatz (max. 2x pro Jahr) - bei Stahlfelgen: 15,00€ für Radbolzensatz	
REIFENEINLAGERUNG	Reifeneinlagerung	Max. 40,00 € pro Saison	
KFZ-VERSICHERUNG	Reparaturabrechnung im Schadenfall	Gemäß individuell vereinbarter TARM-Koditionen (TARM- Händler) oder TVD-Durchführungsbestimmungen von KINTO One (Nicht TARM-Händler) zu KINTO One	

4. Weitere Regelungen und Richtwerte:

WARTUNG

- Inspektion nach Bordbuch inkl. aller notwendigen Zusatzarbeiten gemäß Herstellervorgabe (wie z. B. Filterwechsel)
- Ölwechsel gemäß Herstellervorgabe (bei Dieselmotoren mit OMMS, z.B. Land Cruiser, Hilux; Richtwert: alle 30.000 km)
- KFZ-Hauptuntersuchung (HU) inkl. Abgasuntersuchung (AU) (s. ALLGEMEIN)

WARTUNG+

- Premium-Öl (hochwertiges Öl gemäß Herstellervorgabe)
- Prüfung der jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) für Fahrzeuge
- Jährlicher Check gemäß Herstellervorgabe (Prüfung der wesentlichen Leistungsfunktionen wie z. B. Bremsen, Reifen, Flüssigkeitsstände)
- Werkstattersatzwagen während der Inspektion

VERSCHLEIß

- Erforderliche Instandhaltungsarbeiten und Austausch von Teilen, deren Ursachen im gewöhnlichen Verschleiß liegen
- Ersatz von Wischerblättern nach üblichem Verschleiß. Richtwert: 12 Monate / 30.000 km

ALLGEMEIN

- TecDoc bietet Ihnen die Grundlage zur Abrechnung von Arbeitswerten und Wartungen
- Es ist sicherzustellen, dass bei Abweichungen zu den Richtwerten und Herstellervorgaben Fotonachweise eingereicht werden müssen, z. B. ein Foto der Öl-Kontrolllampe mit Kilometerstand
- HU/AU und letzte Inspektion, welche auf das Vertragsende fallen, sind nicht in KINTO One enthalten
- Zusatzleistungen wie z. B. Desinfektion von Klimaanlagen, Motorwäsche, Unterbodenschutz, Zubehöreinbauten sind nicht in KINTO One enthalten und müssen an den Kunden berechnet werden

PRODUKTÜBERSICHT	WARTUNG	WARTUNG+	VERSCHLEIß
Wartung gemäß Vorgabe	✓	✓	
Zusatzbausteine UVV, Premium-Öl		✓	
Ölpreis	8,00€	13,37€	
Inspektionen	Nur während der Laufzeit	Nur während der Laufzeit	
Abrechenbare Teilepreise	UPE abzgl. 20%	UPE abzgl. 20%	UPE abzgl. 20%
Verschleiß, z.B. Bremsen			✓
Werkstattersatzwagen		<u> </u>	