

## HW2 資訊 114 H44091196 洪茂菘


1. 如下圖,上半部分為縱向磁矩(Mz),可以看到在每次激發後,逐漸做 T1 relaxation 的過程,且因為 T1 略大於 TR,所以 Mz 來不及完全回復;下半部分則是橫向磁矩(Mxy),可以看到在每次激發後,逐漸做 T2 relaxation 的過程。兩者皆符合老師在課堂上畫在白板上的圖形。



2. 首先,我先使用 Matlab 內建的 phantom 函式生成一張 256\*256 的影像,如下圖所示:




接著對他作傅立葉轉換為 K-space, 結果如下:




轉換後會呈現 a+bi 的形式,其中 a 為實部, b 為虛部, 我先將 a、b 都設為 1 並作逆傅立葉轉換看看能否回到原圖(結果是成功的):



最後,A固定實部,調整看看不同的虛部,看看假影狀況:



以及,B固定虚部,調整看看不同的實部,看看假影狀況:



## 分析:

從A部分來看,可以觀察到當虛部的權重逐漸增大(如 Weight Imag = 0.2 至 Weight Imag = 1),圖像中的假影逐漸減少,最終在虛部權重為 1 時恢復正常,且假影主要出現在中間對比高的深黑色部分。根據參考資

料 5.4 有提到虛部代表的是頻譜的奇函數部分作轉換而來的,因此我認為當虛部的權重被調低時,影像中對應於奇對稱成分的細節訊息會被削弱,造成空間域中某些結構或邊緣的丟失,導致假影的產生。[另外我也有查到,奇對稱成分對應於影像中快速變化的頻率(如邊緣和紋理)。當這部分削弱時,空間域中的快速變化區域容易出現模糊或假影。]

至於 B 部分,可以觀察到當實部的權重降低(如 Weight Real = 0.2),影像的對比度和清晰度明顯下降,尤其是邊緣和細節變得不明顯,我認為這是因為實部的削弱導致傅立葉頻譜的偶對稱性減弱,從而影響影像中與偶對稱相關的整張圖的亮度和整體的清晰度。