

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số: 5733/EVNPCP-VTCNTT+KD

V/v nâng cao công tác vận hành các hệ
thống liên quan CSKH.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Công ty CNTT Điện lực miền Trung;
- Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung;
- Trung tâm SXTB đo điện tử Điện lực miền Trung.

Qua theo dõi công tác vận hành các hệ thống liên quan đến kinh doanh và CSKH trong kỳ ghi chỉ số, lập hóa đơn cuối tháng 7/2024, Tổng công ty (TCT) nhận thấy các hệ thống CMIS, Đo xa, Quản lý đo xa tập trung, web và app CSKH đã xảy ra một số vướng mắc sau:

i) CMIS: Lỗi ghép HHC phục vụ công tác phức tra chỉ số.

ii) Hệ thống đo xa, phần mềm Quản lý đo xa tập trung:

+ HES RF-Spider chưa thu thập đầy đủ thông số Pmax đối với các công tơ có hỗ trợ đọc Pmax (công tơ nhiều biểu giá);

+ Công cụ đồng bộ chỉ số chốt từ CMIS sang PM Quản lý đo xa tập trung bị lỗi;

+ PM Quản lý đo xa tập trung bị gián đoạn kết nối chia sẻ dữ liệu cho web/app CSKH.

iii) Web và app CSKH:

+ App CSKH không hiển thị chỉ số đo xa; hóa đơn đã phát hành nhưng không hiển thị hóa đơn/chậm gửi thông báo tiền điện/sản lượng tiêu thụ tạm tính vẫn từ kỳ GCS tháng trước;

+ Web và app CSKH gián đoạn hoạt động từ 7h21' - 9h40' ngày 17/8/2024.

Tổng công ty đã họp rà soát, đánh giá nguyên nhân (thành phần gồm Ban VTCNTT, KD, CPCIT, EMEC, CPCCC) và yêu cầu các đơn vị phối hợp khắc phục các tồn tại trên để tránh lặp lại cho các kỳ ghi chỉ số, lập hóa đơn tiếp theo như mô tả tại Phụ lục kèm theo.

Trong trường hợp phát hiện sự cố các hệ thống thông tin, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo TCT (qua Ban VTCNTT) để TCT điều phối các đơn vị liên quan phối hợp khắc phục.

Các đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc, đề xuất (nếu có) về TCT để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD (báo cáo);
- PTGD Lê Hữu Danh;
- Các CTĐL thành viên;
- Ban PC;
- Lưu: VT, KD, VTCNTT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Phương Cẩm

PHỤ LỤC
TÌNH TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG

STT	Hệ thống	Tình trạng	Nguyên nhân	Đã xử lý	Yêu cầu thực hiện
1	CMIS	Lỗi ghép HHC phục vụ công tác phúc tra chỉ số	CMIS xuất HHC phúc tra chỉ số báo thành công nhưng không có dữ liệu.	CPCIT đã gửi yêu cầu EVNICT hỗ trợ, EVNICT hỗ trợ khắc phục tạm thời	CPCIT theo dõi, phối hợp EVNICT để khắc phục lỗi này trên hệ thống CMIS từ kỳ hóa đơn tiếp theo; tránh lỗi lặp lại.
2	Hệ thống đo xa, PM Quản lý đo xa tập trung	Chỉ số Pmax không nhận được đầy đủ từ hệ thống RF spider vào CMIS (đối với công tơ có hỗ trợ Pmax, khách hàng lớn)	HES RF-Spider không ưu tiên thu thập đầy đủ chỉ số Pmax đối với các công tơ nhiều biểu giá	CPCIT đã xử lý thủ công, cập nhật lại số liệu đầy đủ	EMEC nghiên cứu, tối ưu thuật toán để thu thập đủ chỉ số Pmax đối với khách hàng lớn, công tơ nhiều biểu giá sử dụng công nghệ đo xa qua RF phục vụ số liệu phân tích giá điện 2 thành phần.
		Chỉ số chốt khai thác qua Quản lý đo xa tập trung không đúng với thực tế theo CMIS	Công cụ đồng bộ dữ liệu chỉ số chốt từ CMIS qua Quản lý đo xa tập trung bị lỗi	EMEC thay đổi thuật toán, xử lý đồng bộ lại	CPCIT chủ trì, EMEC phối hợp để xây dựng job đồng bộ dữ liệu chỉ số chốt từ CMIS sang Quản lý đo xa tập trung thay thế công cụ đồng bộ hiện tại của EMEC. Lý do: Công cụ này chỉ có chức năng đồng bộ danh mục điểm đo, chỉ số chốt từ CMIS sang Quản lý đo xa tập trung, các CSDL này hiện do CPCIT chủ trì vận hành.
3	Web/app CSKH	App/Web CSKH hiển thị chỉ số đo xa không đúng với thực tế	App CSKH đang lấy dữ liệu từ danh mục điểm đo có chỉ số chốt từ Quản lý đo xa tập trung; dữ liệu này phụ thuộc vào công cụ đồng bộ dữ liệu trên	Sau khi đồng bộ lại dữ liệu, chỉ số đã hiển thị đúng.	CPCCC hiệu chỉnh App/Web CSKH lấy dữ liệu từ CMIS để đảm bảo dữ liệu hiển thị đúng.

STT	Hệ thống	Tình trạng	Nguyên nhân	Đã xử lý	Yêu cầu thực hiện
		Đã phát hành hóa đơn T7/2024 nhưng app CSKH không hiển thị hóa đơn.	App CSKH đang sử dụng chỉ số chốt từ Quản lý đo xa tập trung để tính sản lượng đến ngày và hiển thị hóa đơn	Sau khi đồng bộ lại dữ liệu, đã hiển thị đúng thông tin	CPCCC thay đổi giải pháp lấy chỉ số chốt, dữ liệu hóa đơn từ hệ thống CMIS; chỉ số công tơ hàng ngày từ Quản lý đo xa tập trung
		Thông báo tiền điện trên App CSKH đến chậm hoặc không xem được	Khả năng đáp ứng của hệ thống chưa đảm bảo khi nhu cầu gửi thông báo qua App CSKH tăng cao hơn 25% so với cùng kỳ	CPCCC đã chủ động tăng luồng xử lý song song	CPCCC chủ động theo dõi hệ thống, kịp thời báo cáo TCT nếu nhu cầu tăng luồng liên quan đến tài nguyên
		Tính sai sản lượng đến thời điểm trên App CSKH (PC06MM0528387, PC06DD0467139)	App CSKH sử dụng dữ liệu trên cache để tính toán; khi có lỗi đồng bộ số liệu chỉ số chốt từ CMIS sang Quản lý đo xa tập trung, app tính không đúng.	CPCCC xóa cache. Sau khi đồng bộ lại dữ liệu, đã hiển thị đúng thông tin	CPCCC rà soát có biện pháp xử lý, tránh lặp lại tình huống tương tự.
		Gián đoạn hoạt động web/app CSKH ngày 17/8/2024	(a) Từ 6h01: Tổ NOC CPCIT ghi nhận 4 node máy chủ vật lý phục vụ TTCSKH tại DR site bị báo down; CPCIT tổ chức khắc phục sự cố, hệ thống đã được khôi phục lúc 7h21 (b) Từ 6h01-7h21: hệ thống CSKH chạy ổn định (chạy trên DC) (c) Từ 7h21-9h40: khi bật mở lại dịch vụ, hệ thống web/app CSKH chưa được tổ chức kiến trúc HA giữa DC-DR đầy đủ nên gây nghẽn cục bộ ảnh hưởng dịch vụ.	CPCIT và CPCCC đã phối hợp xử lý sự cố, khôi phục dịch vụ	- CPCIT rà soát với đơn vị do CPC thuê quản lý hạ tầng tại DR để định có biện pháp giám sát, tránh sự cố lặp lại. - CPCCC xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ kiến trúc HA giữa DC-DR của hệ thống web/app CSKH, thực hiện diễn tập khôi phục HA DC-DR