Laporan Kalibrasi Kompas

Bulan: Oktober 2022

No	Serial Number	Model	Staff Incharge	Estate/GIS	PT	Tahun Pembelian	Kondisi	Sudut Penyimpangan			Posisi Alat		
								Sebelum Kalibrasi	Sesudah Kalibrasi	Tanggal Kalibrasi	saat kalibrasi	Kalibrasi Ulang	Keterangan
1	609168-3	SUUNTO	Ghazali (LC)	Estate	PT.KKP	2007	Rusak	+0.5	+10	-	RO	-	Standby di RO
2	115453-3	SUUNTO	AriSurya	Estate	R0		Rusak	+0.5	+15	-	RO	-	Standby di RO
3	703247-4	SUUNTO	Mujibul	GIS	PT.MSM	2007	Rusak	0	+0.5	-	RO	-	Standby di RO
4	5080605577	Brunton Compass 5008	Ami Priyani	GIS	RO	2005	Baik	0	0	27 Oktober 2022	RO	27 Desember 2022	Sudah kalibrasi (Standby di RO)
5	18031732	SUUNTO Tandem	RO	GIS	RO	2018	Baik	0	0	27 Oktober 2022	RO	27 Desember 2022	Sudah kalibrasi (Standby di RO)
6	18031741	SUUNTO Tandem	RO	GIS	RO	2018	Baik	0	0	27 Oktober 2022	RO	// December 7077	Sudah kalibrasi (Standby di RHS untuk LC Plasma KMS 224)
7	19505303	SUUNTO Tandem	RO	GIS	RO	2020	Baik	0	0	27 Oktober 2022	RO) / 1)ecember /11//	Sudah kalibrasi (Standby di RHS untuk LC Plasma KMS 224)
8	19505639	SUUNTO Tandem	RO	GIS	RO	2020	Baik	0	0	27 Oktober 2022	RO	27 Desember 2022	Sudah kalibrasi (Standby di RO)

Sudah di kalibrasi Sudah Tidak Digunakan (Posisi di RO)

Dibuat oleh Mengetahui

GunarsoAmi PriyaniGIS SurveyorAsst. GIS Manager