

EWMA: λ = 2, 3.4% out of control
EWMA
100
0
-100
0
20
40
60
Run
Range: λ = 2, 0.4% out of control
Range
1500
1000
500
0
0
20
40
60
Run
T2: λ = 2, 26.1% out of control
T2
60
40
20
0
0
20
40
60
Run