

EWMA: β = 0.1, 74.4% out of control
EWMA
200
100
0
-100
0
20
40
60
Run
Range: β = 0.1, 11.9% out of control
Range
2500
2000
1500
1000
500
0
0
20
40
60
Run
T2: β = 0.1, 37.7% out of control
T2
90
60
30
0
0
20
40
60
Run