

EWMA: β = 0.25, 95.7% out of control
EWMA
600
400
200
0
0
20
40
60
Run
Range: β = 0.25, 68% out of control
Range
4000
3000
2000
1000
0
0
20
40
60
Run
T2: β = 0.25, 99% out of control
T2
400
300
200
100
0
0
20
40
60
Run