

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170620-00-000000030

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	92939	CIUDAD:	CINTHYA PINOARGOTI
CLIENTE:	CARDIOCENTRO MANTA	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27000018	CICLOS:	92939
CONTACTO:	CINTHYA PINOARGOTI		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-06-20	DESDE:	05H30
HASTA:	13H30	HORA VIAJE:	04H00

### **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO: 20170620111825\_1714634439

## **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

SE VISITA CLIENTE EN MANTA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. SE LIMPIA REFLECTOMETRO Y SE HACEN AJUSTES DEL INCUBADOR. SE CAMBIA EVAPORATION CAPS Y TUBING DE BOMBA DE MUESTRA.EQUIPO OPERATIVO. SE RECOMIENDA PASAR CONTROLES Y DE SER NECESARIO CALIBRAR PRUEBAS DEBIDO A LA INTERVENCION EN EL REFLECTOMETRO Y CAMBIO DE EVAP. CAPS.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

## **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
TUBING	1	
EVAPORATION CAPS	1	

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:   FIRMA DEL CLIENTE:   TRABAJO TERMINADO
---

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE
NIPRO

CINTHYA P.

CARDIOCENTRO MANTA

SI