

## Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171002-05-0000000118

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	SANTO DOMINGO	02222222
FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
02102017	09:20 AM	11:40 AM
EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	15CX2008	2
MOTIVO DE LLAMADA solicito calibración del sensor o	detector de burbujas	
ACCION TOMADA		
Se calibra con exito el sensor de	tector de burbujas de la maquina de hemodialisis	

## **REPUESTOS UTILIZADOS**

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

## **OBSERVACIONES**

En la maquina de hemodialisis queda calibrado el sensor detector de burbujas y operativo para el paciente

Edgar Canchingre

DR GUSTAVO SALVADOR

DAVID ZAMBRANO

**NIPRO**