

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170926-00-0000000061

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

#### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	NORTHOSPITAL	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27000103	CICLOS:	091374
CONTACTO:	Dra. Gabriela Gualpa		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-26	DESDE:	9h30
HASTA:	12h00	HORA VIAJE:	01h00

# **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO:	20170910072558_1462163630
----------------------	---------------------------

## **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

Se limpio motor y rueda del suministro de copas de dilucion. Se realizo limpieza del suministro de puntas.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

### **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE: CANTIDAD:	DESCRIPCION
-------------------------	-------------

### FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

DIEGO JARRIN NIPRO

**NORTHOSPITAL** 

SI