

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170722-05-0000000041

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE		CIUDAD	TELEFO	
HEMODIALVYR		QUITO	0984621	
FECHA(DDMMAAAA)		HORA ENTRADA	HORA SAL	
22072017		12:40	14	
EQUIPO		SERIE	CICI	
SURDIAL		13CX0016	8	
MOTIVO DE LLAMADA Error de tubo no asegurad	lo durante prepara	ción y diálisis		
ACCION TOMADA				
Se realiza calibración del	sensor de burbuja	ı, además se realiza pruebas	s en diálisis y preparación	
REPUESTOS UTILIZADO	OS CANTIDAD:	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES				
Se realiza pruebas y funci	ona el equipo al 10	00%		
Gladys Chuquimarca HEMODIALVYR		•	JUAN GUACOLLANTES AGUILAR NIPRO	