

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170925-00-0000000060

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	SOLCA QUITO	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000232	CICLOS:	952482
CONTACTO:	Dr. Carlos Flores		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-25	DESDE:	14H30
HASTA:	17H30	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO:	20170925171210_888519890
----------------------	--------------------------

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se limpio anillo PM, se reviso incubador. Equipo operativo. Se reemplazo tapa antievaporación rota.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo
SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

EGO JARRIN

NIPRO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

SOLCA QUITO

SI