

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170615-00-0000000026

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	1471790	CIUDAD:	LCDA. ANA CORDOVA
CLIENTE:	CLINICA ALCIVAR	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	34002141	CICLOS:	1471790
CONTACTO:	LCDA. ANA CORDOVA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-06-15	DESDE:	08H15
HASTA:	09H30	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170516112105_2085156856

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDIO EL DIA SIGUIENTE Y SE CAMBIO EL PISTON DE LA PROBOSIS SECUNDARIA. SE HIZO PRUEBA DE FUGA E HISTERISIS DE FORMA EXITOSA. EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO CON SUS DOS PROBOSIS.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fÃibrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
	1	PISTON PROBOSIS SECUNDARIA	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE NIPRO

ANA CORDOV
CLINICA ALCIVAR

SI