

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170913-00-0000000052

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	DURAN
CLIENTE:	MEDICALPLUS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	27003658	CICLOS:	339295
CONTACTO:	LCDO. WILLIAN BARROS		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-13	DESDE:	09Н00
HASTA:	13H00	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170913120415_1716673676

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE VISITA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
TUBING	1	MANGUERA DE BOMBA DE MUESTRA	
	1	EVAPORATION CAPS	
	1	RESORTES DE EVAPORATION CAPS	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO	
		i	

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.