

04102017

## Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171004-05-0000000122

14:00

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DR GUSTAVO SALVADOR	PORTOVIEJO	02222222
FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA

EQUIPO	SERIE	CICLOS	
SURDIAL	15CX2668	3452	

10:00

OORDINE	100/2000	0-102	
MOTIVO DE LLAMADA			
IIIO I I VO DE EE/ (III/ (D/ (			

## ACCION TOMADA

BUENOS DÕAS SE PROCEDE A CAMBIAR RODAMIENTOS DEL ROTOR DE BOMBA DE SANGRE.SE REALIZA CALIBRACIÓN Y PRUEBAS CON LINEAS QUEDANDO OPERATIVA

## **REPUESTOS UTILIZADOS**

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION

## **OBSERVACIONES**

MAQUINA QUEDA OPERATIVA

TEC. ERNESTO CARVAJAL

DR GUSTAVO SALVADOR

MAQUINA PARTE LAS LINEAS EN BOMBA DE SANGRE

LEONARDO MACIAS

**NIPRO**