

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170710-05-0000000028

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

| CLIENTE | CIUDAD | TELEFONO |
|-----------------------|--------|----------|
| HOSPITAL ISIDRO AYORA | LOHA | 02222222 |

| FECHA(DDMMAAAA) | HORA ENTRADA | HORA SALIDA |
|-----------------|--------------|-------------|
| 10072017 | 11:00 | 13:00 |

| EQUIPO | SERIE | CICLOS |
|---------|----------|--------|
| SURDIAL | 12AS2948 | 8633 |

MOTIVO DE LLAMADA

Suministro de agua insuficiente

ACCION TOMADA

Motor de la bomba P2 dañado, se cambio motor de la P2 de la maquina 08AS0677 al la maquina 12AS2948. Maquina 08AS0677 queda sin motor de la bomba P2

REPUESTOS UTILIZADOS

| NOMBRE REPUESTO: CANTIDAD: | DESCRIPCION |
|----------------------------|-------------|
|----------------------------|-------------|

OBSERVACIONES

Maquina queda operativa al 100%, se pide hacer la compra del motor para la bomba P2

LCDA. DIANA LEON
HOSPITAL ISIDRO AYORA

JUAN CARLOS CALVA NIPRO