

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170731-00-000000037

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	462145	CIUDAD:	Dra. Marcela Bovera
CLIENTE:	HOSPITAL DE LOS VALLES	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000199	CICLOS:	462145
CONTACTO:	Dra. Marcela Bovera		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-07-31	DESDE:	14H00
HASTA:	18H00	HORA VIAJE:	01H00

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170731153238_1760257405

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Se realizo cambio de la banda del incubador, tapas antievaporacion del anillo CM y pads de la base del incubador, se realizo limpieza y ajustes. Se da limpieza a filtros de computador y de rack de tarjetas frontal. Se da limpieza a ventiladores posteriores al suministro de slides.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	
O-J43319	1	Belt timing	
O-J24980	3	Bearing pad	
O-J27110	1	Evap cap assembly sorted	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

EGO JARRIN NIPRO

HOSPITAL DE LOS VALLES

SI