

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171010-05-0000000131

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10102017	09:50 AM	03:50 PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	13AS3490	6

MOTIVO DE LLAMADA

ERROR SENSOR FUGA DE SANGRE

ACCION TOMADA

Se procedió a realizar una limpieza del sistema hidráulico porque se visualizo una obstrucción en el conducto del bicarbonato, dejando la maquina operativa la maquina de hemodialisis.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

OBSERVACIONES

Se realizo una limpieza del sistema hidráulico, la cámara donde se acumula la UREA, el sensor fuga de sangre y los conductos que se encontraban obstruidos dejando la maquina de hemodialisis operativ

Ing. Edison Alvarado

DAVIDA CONTIGO

DAVID ZAMBRANO

NIPRO