

## Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171010-05-0000000132

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923
	LIODA ENTRADA	

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10102017	9:50 AM	3:50 PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14AS3980	6

<b>MOTIVO D</b>	E LLAMADA
-----------------	-----------

ERROR SENSOR FUGA DE SANGRE

## **ACCION TOMADA**

Se corrigió el error fuga de sangre dejando operativa la maquina de hemodialisis

## **REPUESTOS UTILIZADOS**

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
------------------	-----------	-------------

## **OBSERVACIONES**

Se realizo una limpieza del sistema hidráulico, la cámara donde se retiene la UREA, el sensor fuga y su calibración. La maquina de hemodialisis se encuentra operativa para la diálisis del pacient

Ing. Edison Alvarado

**DAVIDA CONTIGO** 

**DAVID ZAMBRANO** 

**NIPRO**