

## Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171010-05-0000000133

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE		CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO		QUEVEDO	2240923
FECHA(DDMMAAAA)		HORA ENTRADA	HORA SALIDA
10102017		9:50 AM	3:50 PM
EQUIPO		SERIE	CICLOS
SURDIAL		12AS2743	6
MOTIVO DE LLAMADA			
SOLUCIÓN B			
ACCION TOMADA			
Se solucione el problema d	le solución B calibr	ando los concentrados	
REPUESTOS UTILIZADO	S		
NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	

## **OBSERVACIONES**

La maquina de hemodialisis presentaba error de solución "B", se procedió a realizar una calibración de los concentrados de ácido y bicarbonato dejando la maquina operativa para diálisis.

Ing. Edison Alvarado

**DAVIDA CONTIGO** 

DAVID ZAMBRANO

**NIPRO**