

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149
e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171006-00-0000000073

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	MEDICALPLUS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000256	CICLOS:	853449
CONTACTO:	LCDA. VERONICA BARZOLA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-10-06	DESDE:	12H30
HASTA:	14H30	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20171006132442_1805132557

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDE A REVISAR EL EQUIPO. SE LIMPIA SENSOR DE CUCHILLA Y SE HACEN AJUSTES DEL INCUBADOR. SE PROCESAN VARIAS MUESTRAS SIN PRESENTARSE ATASCAMIENTOS. EQUIPO OPERATIVO.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de f \tilde{A}_i brica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
---------------	-----------	-------------

FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE:	FIRMA DEL CLIENTE:	TRABAJO TERMINADO
------------------------------	--------------------	-------------------

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE

NIPRO

LCDA. VERONICA BARZOLA **MEDICALPLUS**

SI