

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

oromed.com No.20170918-00-000000055

REPORTE DE SERVICIO TECNICO

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	LAB. ARRIAGA	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000200	CICLOS:	576963
CONTACTO:	DR. WALTER ARRIAGA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-18	DESDE:	08H00
HASTA:	10H30	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20170918095225_1208205141

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDE A REVISAR EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL AL INCUBADOR Y NO SE ENCUENTRA NADA ANORMAL. SE DECIDE AJUSTAR LA TENSION DE LA BANDA DEL INCUBADOR Y LUEGO REALIZAR AJUSTES DEL INCUBADOR. LUEGO DE ESTO SE PROCESAN VARIAS MUESTRAS Y NO SE PRESENTA LA ALARMA. EQUIPO OPERATVIO.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE: CANTIDAD: DESCRIPCION	
-------------------------------------	--

FIRMAS DE CONFORMIDAD

SI

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE

NIPRO

DR. WALTER ARRIAGA **LAB. ARRIAGA**

SI