

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com

REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170715-05-0000000037

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE		CIUDAD	TELEFONO	
DR GUSTAVO SALVADOR		ESMERALDAS	022222222	
FECHA(DDMMAAAA)		HORA ENTRADA	HORA SALIDA	
15072017		06:00	21:00	
13072017		00.00	21.00	
EQUIPO		SERIE	CICLOS	
DIAMAX		14H8517S	7626	
MOTIVO DE LLAMADA				
Equipo presenta averÃ-as en los lavados y no permite realizar el test de preparación para diálisis.				
I .	•		. Se enviará un termistor para que sea	
reemplazado y el equipo qu	ede 100% operativ	/0		
REPUESTOS UTILIZADOS				
NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION		
OBSERVACIONES				
Se queda a la espera del repuesto para ser reemplazado.				
 Manuel Baltan		JL	JUAN GUACOLLANTES AGUILAR	
DR GUSTAVO SALVADOR			NIPRO	