

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171005-05-0000000123

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

CLIENTE	CIUDAD	TELEFONO
DAVIDA CONTIGO	QUEVEDO	2240923

FECHA(DDMMAAAA)	HORA ENTRADA	HORA SALIDA
05102017	08:00 AM	12:00 PM

EQUIPO	SERIE	CICLOS
SURDIAL	14AS3980	4

MOTIVO DE LLAMADA

PRESENTA ERROR DE SENSOR DE FLUJO

ACCION TOMADA

Se procedió a revisar los sensores de flujo determinado que no presentan fallas, posteriormente se realizo una visualización de los conductos encontrando una obstrucción en las mangueras de los concentrados limpiándolos y eliminando el error del sensor de flujo.

REPUESTOS UTILIZADOS

NOMBRE REPUESTO:	CANTIDAD:	DESCRIPCION

OBSERVACIONES

El equipo de hemodialis surdial 55 queda en funcionamiento.

Ing. Edison Alvarado

DAVIDA CONTIGO

DAVID ZAMBRANO

Tovil of.

NIPRO