

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20171003-00-0000000069

www.nipro.com.ec

Quito - Ecuador

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DATOS DEL EQUIPO

RESPONSABLE:	CAMILO BUSTAMANTE	CIUDAD:	GUAYAQUIL
CLIENTE:	MEDICALPLUS	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000256	CICLOS:	851767
CONTACTO:	LCDA. VERONICA BARZOLA		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-10-03	DESDE:	11H30
HASTA:	13H30	HORA VIAJE:	00H30

DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA

CODIGO DEL SERVICIO: 20171003131236_1392334961

DESCRIPCION DEL SERVICIO

SE ACUDE A REVISAR EL EQUIPO. SE PROCEDE A LIMPIAR LOS SENSORES DE LAS CUCHILLAS 1 Y 2, CM Y RT. SE LIMPIA ROTOR DEL INCUBADOR Y EL INCUBADOR. SE PROCESAN VARIAS MUESTRAS SIN PRESENTARSE ALGUNA ALARMA O TRABA DE SLIDES. EQUIPO OPERATIVO

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION	

FIRMAS DE CONFORMIDAD

SI

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

CAMILO BUSTAMANTE NIPRO

LCDA. VERONICA BARZOLA **MEDICALPLUS**

SI