

Calle El Arenal OE11-192 y Panamericana Norte Telfs Quito: (02) 23477-164 / 2420-098 / 2428-005

Guayaquil: (04) 2082-809 / 2082-149 e-mail: ventasecuador@nipromed.com REPORTE DE SERVICIO TECNICO No.20170915-00-0000000054

www.nipro.com.ec Quito - Ecuador

# INFORME DE SERVICIO TECNICO

#### **DATOS DEL EQUIPO**

RESPONSABLE:	DIEGO JARRIN	CIUDAD:	QUITO
CLIENTE:	HOSPITAL DE LOS VALLES	EQUIPO:	VITROS
SERIE:	46000199	CICLOS:	473200
CONTACTO:	Dra. Marcela Bovera		
FECHA(AAAA-MM-DD):	2017-09-15	DESDE:	10H30
HASTA:	15H30	HORA VIAJE:	01h00

### **DIAGNOSTICO Y/O FALLA REPORTADA**

CODIGO DEL SERVICIO:	20170915150944_1573177434
----------------------	---------------------------

### **DESCRIPCION DEL SERVICIO**

Se realizo cambio de pistones azulea en los brazos uS y uIA y se limpio los transductores de presión. Se linpio anillos CM/RT y PM del incubador.

El equipo ha sido validado siguiendo las especificaciones de fábrica del mantenimiento preventivo y/o correctivo

SI

#### **PARTES UTILIZADOS EN SERVICIO**

NOMBRE PARTE:	CANTIDAD:	DESCRIPCION
O-J36528	2	Blue piston cap

## FIRMAS DE CONFORMIDAD

FIRMA INGENIERO RESPONSABLE: FIRMA DEL CLIENTE: TRABAJO TERMINADO

Recibimos a satisfaccion los trabajos y materiales relacionados con este reporte.

GO JARRIN NIPRO

HOSPITAL DE LOS VALLES

SI